



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.09.2015

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	WVWZZZ3C 3G5	GE175741 35U	PASSAT 110 kW	Var. TDI M6A	CLBMT		QGN 10
2							
3							

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

4		-	1AT	1G8	2ZH	5RQ	5SL
		-	3S2	8TB	QI6	TBE	BGV
		8RM	1ZA	L34	0YD	G01	7MM

Die Bedeutung des Serviceplans	⚠️ WÄRNGUNG Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Im Serviceplan wird die Ersatzzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Öl norm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

 Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Welterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Wartungsarbeiten regelmäßig im Vorahen der Wartungsabstel-

len durchföhren. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Aussortierungen, PR-Nummern.

卷之三

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Volkswagen Zentrum Singen
78224 SINGEN
Tel. 0 77 31-83 01-0

100 67 N

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

3G0012701SC

3G0012701SC

3G0012701SC

Service-Nachweis 1


Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebefüllung: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundewunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	13.10.2016
bei km-Stand:	26641
Rechnungsnummer:	13630295

Service durchgeführt von:
E. Gohm + Graf
Hardenberg GmbH
Tel. (07774) 5010
78287 AACH

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächstes Service-Termine
Service-Ereignis
 nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):



BTI-0449	Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.		
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole: <input checked="" type="checkbox"/> Kratzen <input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion			
Mängel festgestellt? <input checked="" type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> Beschreibung der Mängel:			
Stempel des Fachbetriebs			

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselschlammfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundewunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	13.04.2017	
bei km-Stand:	62660	
Rechnungsnummer:	13630295	
Service durchgeführt von:		
E. Gohm + Graf Hardenberg GmbH Tel. (07774) 5010 78267 AACH <small>Stempel des Fachbetriebs</small>		
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	04.10.18	
oder	
bei (km-Stand):	ANZEIGE	




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kraizer 13630295
- Beule/Delle 13630295
- Korrosion 13630295
- Steinischlag 13630295
- Beschreibung der Mängel: HOAA TOSST

13630295
E. Gohm + Graf
Hardenberg GmbH
Tel. (07774) 5010
78267 AACH

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC


Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebesel: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundewunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	12.10.2017
bei km-Stand:	93090
Rechnungsnummer:	13630295

Service durchgeführt von:
E. Gohm + Graf
Hardenberg GmbH
Tel. (07774) 5010
78267 AACH
Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): **10/2018**
oder
bei (km-Stand): **A02E16E**



BTT-0449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrasion
- Steinenschlag

13630295
E. Gohm + Graf
Hardenberg GmbH
Tel. (07774) 5010
78267 AACH

Mängel festgestellt?

Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufblasbare Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/>	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	23.02.18	
bei km-Stand:	120079	
Rechnungsnummer:	G1SSPT	
Service durchgeführt von:		
Stempel des Fachbetriebs		
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis		
Nach Service-Intervall-Anzeige		
oder		
am (Datum): 03.09.2018		
oder		
bei (km-Stand): 152.000		




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag
- Beschreibung der Mängel:

13630295
E. Gohm + Graf
Hardenberg GmbH
Tel. (0 77 74) 50 10
78267 AACH

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC