



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 16.03.2016
Deutsch: 05.2016
Teile-Nr.: 3G0012701SD



3G0012701SD

09.04.2016

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	WWZZZ3Cz	HE091375		
2	PASSAT Var.	CLBMT		
3	110 kW	TDI M6F		
4	CRL B	QFZ	T0	

3G5 35X

PASSAT Var.
110 kW

CLBMT
TDI M6F
CRL B
LC9X -----

BOA U12 G0K H5R J2D DN4
— 1AT 1G3 2ZH 5RQ 5SL TR1
— 3S2 8TB Q16 I8E 8GU
8RM 1ZA L34 OYC G01 7MM

BTTF0907

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Golf
- Golf GTD
- Golf GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- up!
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Touareg
- Touran
- up!
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergate-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

16. 11. 16

23. Nov. 2016



Volkswagen AG
EMDEN
Fahrzeug-Vorbereitung

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
16. 11. 16	23. Nov. 2016
Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung	

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Telleverfügbarkeit entstehen.

- Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



3G0012701SD

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektaffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>27/06/2017</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <i>32515</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i># 31931</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ...
Service durchgeführt am: <i>12/05/2008</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Longlife-Mobilitätsgarantie 123/50008 AUTO WICHERT Stempel des VW-Kästen-Partners
Stempel des Fachbetriebs <i>Audi</i> <i>20357 Hamburg</i>	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	am (Datum): oder bei (km-Stand):

360012701SD





Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinenschlag

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesalkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebedi: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>01.02.18</i>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <i>64920</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>123/50008</i>	<input type="checkbox"/>  Leidige Mobilitätsgarantie: 123/50008
Service durchgeführt von: <i>Audi</i>	<input type="checkbox"/> AUTO WICHTERT Stempel des VWKwagen Partners
Rechnungsnummer: <i>123/50008</i>	<input type="checkbox"/> AUTO WICHTERT Stempel des VWKwagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):



3600127015D

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinschlag

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3





Abb. 5	Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
x Kratzer	Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole

360012701SD

Dokumentation der Karosserieprüfung



Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt am: 29.07.19	<input type="checkbox"/> Zahnielen	<input type="checkbox"/>	
bei km-Stand: 135233	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	
Rechnungsnummer: # 1151	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: 		
Stampel des Fachbetriebs	123/50008 AUTO WISCHER 		
Stampel des Volkswagen Partners	2020/Hamburg		
Ihre nächsten Service-Termine	Hamburg		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten		
Durch Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):			

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

3G0012701SD