



Bei Panne oder Unfall:



OSTERMAIER  
Ihre Auto-Familie

0800/9633-999

Wir sind 24 Stunden für Sie bereit

Serviceplan  
Volkswagen  
Deutschland



Serviceplan:  
Volkswagen  
Stand: 16.03.2016  
Deutsch: 05.2016  
Teile-Nr.: 3G0012701SD




3G0012701SD



**Service-Nachweis 1**

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Service durchgeführt am: <b>30.01.2017</b> bei km-Stand: <b>32020</b>	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotortofffilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF <input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen <input type="checkbox"/> ..... LongLife Mobilitätsgarantie:  141 / 73083 Autohs. Neufahrt GmbH & Co. Service-KG 65375 Neufahrn
Rechnungsnummer: <b>100014134</b> Service durchgeführt von:  141 / 73083 Autohs. Neufahrt GmbH & Co. Service-KG 65375 Neufahrn	Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....
Zusatzarbeiten ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**



**Abb. 3** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		


6500122701SD



**Service-Nachweis 3**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotortofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>08.01.2018</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>95020 km</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
<b>Ostermaier-Holzer</b> GmbH & Co. KG Volkswagen Service Teplitzter Str. 25 84478 Waldkraiburg Telefon 08638 / 950-0 Betriebs-Nr. 141 67024 Stempel des Fachbetriebs	<b>Ostermaier-Holzer</b> GmbH & Co. KG Volkswagen Service Teplitzter Str. 25 84478 Waldkraiburg Telefon 08638 / 950-0 Betriebs-Nr. 141 67024 Stempel des Fachbetriebs
<b>www.ostermaier-holzer.de</b> Info nächsten Service-Termine	<b>www.ostermaier-holzer.de</b> Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	<i>Getriebeöl / Pollerf.</i>
Nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): .....
oder	oder
am (Datum): <b>01/2018</b>	bei (km-Stand): <b>128000 km</b>
oder	oder
bei (km-Stand): <b>125000 km</b>	bei (km-Stand): <b>128000 km</b>

**Dokumentation der Karosierprüfung**



**Abb. 5** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosierformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<i>Tür v. li. ers.</i>
<b>OSTERMAIER-HOLZER</b> GmbH & Co. KG Volkswagen Service Teplitzter Str. 25 84478 Waldkraiburg Telefon 08638 / 950-0 Betriebs-Nr. 141 67024 <i>Diele Auto-Familie</i> <b>www.ostermaier-holzer.de</b>	


9300127015D

**Service-Nachweis 4**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotortofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>18.7.18</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>125'752</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>4713582</b>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: <b>MAHAG</b>	LongLife Motorölgarantie:
<b>141/48305</b>	<b>141/48305</b>
<b>MAHAG</b>	<b>MAHAG</b>
<b>81669 München</b>	<b>81669 München</b>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	.....
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): .....
oder	oder
am (Datum): .....	bei (km-Stand): .....
oder	
bei (km-Stand): .....	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**



**Abb. 6** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

3600127015D

**Service-Nachweis 5**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>28.1.19</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>155593</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen


**Ostermaier-Holzer**  
 Gmbh & Co. KG  
 Volkswagen Partner  
 Wolfgang-Perger-Str. 3  
 84453 Mühldorf am Inn  
 Telefon 08631 / 370-0  
 Betriebs-Nr. 141 48259  
 Stempel des Fachbetriebs

**Ostermaier-Holzer**  
 Gmbh & Co. KG  
 Volkswagen Partner  
 Wolfgang-Perger-Str. 3  
 84453 Mühldorf am Inn  
 Telefon 08631 / 370-0  
 Betriebs-Nr. 141 48259  
 Stempel des Fachbetriebs

www.ostermaier-holzer.de

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	.....
am (Datum): .....	am (Datum): .....
oder	oder
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): .....

**Dokumentation der Karosserieprüfung**



**Abb. 7** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Streinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
<p><b>OSTERMAIER HOLZER</b> The Acto-Familie</p>		
<p><b>Ostermaier-Holzer Gmbh &amp; Co. KG</b>                  Volkswagen Partner                  Wolfgang-Perger-Str. 3                  84453 Mühldorf am Inn                  Telefon 08631 / 370-0                  Betriebs-Nr. 141 48259</p>		
<p><b>www.ostermaier-holzer.de</b>                  Stempel des Fachbetriebs</p>		

36001270150