



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153 5D3 PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09/2014

1	WVWZZ3CZ	FE405253	
	3G5	45X	
	PASSAT Var.	HLBMT	
2	110 kW	TDI 16F	
	CRL B	QFZ	
3	LR7H	TD	
	BOA F94 GOM HSR J2D DMH		
	1AT 160 2ZH	SRG 5SL	TR1
4	351	8TB 616	18H 88U
	BRM	1ZA L13 OYC	602 7MM

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 13.02.15	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} 03.03.15
Autohaus Glinicke GmbH Ringstraße 9 · 32427 Minden Telefon 05 71 / 88 87-0	
Autohaus Glinicke GmbH Ringstraße 9 · 32427 Minden Telefon 05 71 / 88 87-0	Autohaus Glinicke GmbH Ringstraße 9 · 32427 Minden Telefon 05 71 / 88 87-0
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | | |
|------------------|------------------|------------------------|
| - CC | - Golf Sportvan | - Sharan |
| - Eos | - Golf Variant | - The Beetle |
| - Golf | - Jetta | - The Beetle Cabriolet |
| - Golf Cabriolet | - Passat | - Tiguan |
| - Golf GTD | - Passat Variant | - Touareg |
| - Golf GTE | - Polo | - Touran |
| - Golf GTI | - Scirocco | - up! |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



3G0012701SB

Dokumentation der Karosserieprüfung

3G0012701SB

6 | Serviceplan

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	☐ Kratzer	☐ Beule/Delle	☐ Korrosion	☐ Steinschlag
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwefel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.4.26	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 60250	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 38930	☒
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer o Beule/Delle Δ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ DieselmotorschuttfILTER
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17.10.16	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 90.450	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 49478	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 126 / 47848 Autohaus Glincke GmbH 32423 Minden 0521 888770 Partners	 126 / 47848 Autohaus Glincke GmbH 32423 Minden 0521 888770 Partners
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 10-2017	am (Datum): 02-2018
oder	oder
bei (km-Stand): 120.000	bei (km-Stand): 120.000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✗ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ ☐ Ölwechsel-Service	☒ ☐ AdBlue®
☒ ☐ Inspektion	☐ ☐ Bremsflüssigkeit
☒ ☐ mit Motorölwechsel	☐ ☐ Dieselmotorschmiere
☒ ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ ☐ Halbleitung: Öl
☒ ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ ☐ Keilrippenriemen
☒ ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ ☐ Luftfiltereinsatz
☐ ☒ Reparaturempfehlung	☐ ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☒ ☐ Zahnriemen
bei km-Stand:	☐ ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ ☐
Service durchgeführt von:	☐ ☐
AUTOHAUS 150 / 69779 Schneider GmbH 3602 Vlotho	AUTOHAUS 150 / 69779 Schneider GmbH 3602 Vlotho
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen-Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Technical line drawings of a car, showing six views: front, rear, left side, right side, top, and bottom. The drawings are arranged in a 3x2 grid. The top row shows the front, left side, and top views. The middle row shows the rear, right side, and bottom view. The bottom row shows the front, left side, and top views again. The car is a compact hatchback with a boxy design, featuring a large front grille, round headlights, and a rear spoiler. The bottom view shows the chassis and suspension components.

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Steinschlag
✕ Kratzer			

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

AUTOHAUS
 150 / 69779
 Schnieder GmbH
 32602 Vlotho

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschneefilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.1.2018	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 150661	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 852018000319	☐ ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 180000...	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung







	
	
	

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		



Stempel des Fachbetriebs