



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153-5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09/2014

1	WVZ 3C Z	FE405253	
	3G5	45X	
	PASSAT Var.	HLBMT	
2	110 kW	TDI 16F	
	CRL 8	QFZ	
3	LRTN	TO	
	BOA F94 GOM HSR J2D DM4		
	IAT 1G0 2ZH	5RG 5SL TR1	
4	3S1 8TB 816	18H 8CU	
	ERM	1ZA L13 OYC G02 7MM	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
13.02.15	03.03.15
Autohaus Glinicke GmbH Ringsstraße 9 · 32427 Minden Telefon 05 71 / 88 87-0	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | | |
|------------------|------------------|------------------------|
| - CC | - Golf Sportvan | - Sharan |
| - Eos | - Golf Variant | - The Beetle |
| - Golf | - Jetta | - The Beetle Cabriolet |
| - Golf Cabriolet | - Passat | - Tiguan |
| - Golf GTD | - Passat Variant | - Touareg |
| - Golf GTE | - Polo | - Touran |
| - Golf GTI | - Scirocco | - up! |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

• Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

• Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

• Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeuges dem nächsten Besitzer mitzugeben.

WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missgelingen der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeuges, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Dokumentation der Karosserieprüfung

3G0012701SB

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder 08776 am (Datum): oder bei (km-Stand): 19900	Pollenfilter 02/17 am (Datum): oder bei (km-Stand): 60.000



Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in **Abb. 3** beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Steinschlag
✕ Kratzer			
	○ Beule/Delle	□ Korrosion	△ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

3G0012701SB

8 | Serviceplan

Der Volkswagen Service | 9

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer	○ Beule/Delle	☐ Korrosion	△ Steinschlag
-----------	---------------	-------------	---------------

Dokumentation der Karosserieprüfung

3G0012701SB

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	☐ Kratzer	☐ Beule/Delle	☐ Korrosion	☐ Steinschlag
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service		☒ AdBlue®	
☒ Inspektion		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Dieselmotorschneckenöl	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☒ Haldekupplung: Öl	
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☒ Keilrippenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturrempfehlung		☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 11.7.2017		☒ Zahnriemen	
bei km-Stand: 120 337		☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer: 120 337		☐	
Service durchgeführt von: J. Sauer 2446		☐	
Long Life Mobilitätsgarantie:			
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis			
nach Service-Intervall-Anzeige			
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	


Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
AUTOHAUS 150 / 69779 Schnieder GmbH 32602 Vlotho		
Stempel des Fachbetriebs		

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschwächler
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.1.2018	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 150661	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: P-2018000319	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 180000...	bei (km-Stand):

The image displays six line drawings of a car, arranged in a 3x2 grid. The top row shows the front view (left), the left side profile (middle), and the top-down view (right). The bottom row shows the rear view (left), the right side profile (middle), and the bottom-up view (right). The car is a two-door model with a boxy, angular design. The front view shows a large grille and headlights. The side profiles show the car's height and wheel placement. The top-down view shows the roof and window layout. The bottom-up view shows the chassis and suspension components.

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer

☐ Beule/Delle☐ Korrosion

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

AUTOHAUS

150 / 69779

Schnieder GmbH

32602 Vlotho

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB