



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09/2014

Fahrzeugdatenträger

1	MVVZZZ3C Z FE483750 3G5 45X
2	PASSAT Var. HLBM 110 kW TDI MSF
3	CRL B LB5J-0FZ TD
4	B0A F94 GOK HSR JOB DN4 1AT 1G0 2ZH 5RQ SSL TR1 3S1 8TB G16 1BE 8GV BRM 1ZA L33 OYD G01 7MM

BTT-0907

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: **30.06.15**

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} **04.05.15**



GRAEF
Eine Spur per Automobilist

Autobaus Wilhelm Graf GmbH
Schwabacher Straße 382 90763 Fürth
Telefon (0911) 9 97 13-0 Fax (0911) 71 36 84

Stempel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - CC | - Golf Sportsvan |
| - Eos | - Golf Variant |
| - Golf | - Jetta |
| - Golf Cabriolet | - Passat |
| - Golf GTD | - Passat Variant |
| - Golf GTE | - Polo |
| - Golf GTI | - Scirocco |
| - Sharan | |
| - The Beetle | |
| - The Beetle Cabriolet | |
| - Tiguan | |
| - Touareg | |
| - Touran | |
| - up! | |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

⚠️ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

📌 HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

BITTE BEACHTEN!
Großkundenauto
GA-Vertragsnummer
 4 5 5 9 4 / 0

3G0012701SB



3G0012701SB

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltersatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltersatz
Service durchgeführt am: 27.11.15	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30101	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Weeber Autohaus Weeber GmbH Raistingener Straße 43 • 71083 Herrenberg Tel 07032 / 2790-0 • Fax 07032 / 2790-70 Stempel des Fachbetriebs	Weeber Autohaus Weeber GmbH Raistingener Straße 43 • 71083 Herrenberg Tel 07032 / 2790-0 • Fax 07032 / 2790-70 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand) 30101
bei (km-Stand) 30101	

3G00127018B

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Weeber		
Autohaus Weeber GmbH Raistingener Straße 43 • 71083 Herrenberg Tel 07032 / 2790 - 0 • Fax 07032 / 2790-70		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt am: 11.08.16 bei km-Stand: 61325	Rechnungsnr.: Service durchgeführt am: 11.08.16 bei km-Stand: 61325
Rechnungsnr.: Service durchgeführt am: 11.08.16 bei km-Stand: 61325	Rechnungsnr.: Service durchgeführt am: 11.08.16 bei km-Stand: 61325

Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Zusatzarbeiten am (Datum): oder bei (km-Stand):
---	---

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- ☒ Beule/Delle
- ☐ Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>	Beschreibung der Mängel:

3G0012701SB

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparäturmpfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 31.07.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 92616	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> MW
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/> MW
Weeber Autohaus Weeber GmbH Raistingener Straße 43 • 71083 Herrenberg Tel 07032 / 2790 - 0 • Fax 07032 / 2790-70	Weeber Autohaus Weeber GmbH Raistingener Straße 43 • 71083 Herrenberg Tel 07032 / 2790 - 0 • Fax 07032 / 2790-70
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ergebnis	Pollenfilter
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 09-2017
oder	oder
am (Datum): max 03-2018	bei (km-Stand): 120.000
oder	
bei (km-Stand): 120.000	

3G00127018S

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifentüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.11.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 122074	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnr.: W2633932	<input type="checkbox"/> ...
Service durchgeführt von: Weeber	<input type="checkbox"/> ...
Autohaus Weeber GmbH Raisinger Straße 43 • 71083 Herrenberg Tel 07032 / 2790 - 0 • Fax 07032 / 2790-70	Weeber LongLife Mobilitätsgarantie Raisinger Straße 43 • 71083 Herrenberg Tel 07032 / 2790 - 0 • Fax 07032 / 2790-70
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Perd SCS</i>
oder	am (Datum):
am (Datum): 11.11.18	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand): 15000	

3G00127018B

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: <u>20.6.18</u>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: <u>165779</u>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Weeber Autohaus Weeber GmbH Raisinger Straße 43 • 71033 Herrenberg Tel 07032 / 2790 - 0 • Fax 07032 / 2790-70	Weeber Autohaus Weeber GmbH Raisinger Straße 43 • 71033 Herrenberg Stempel des Volkswagen Partnershops / 2790-70
Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder <u>9.11.19</u>	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder <u>17.5.20</u>	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

3G00127018B

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Autohaus Weeber GmbH Raisinger Straße 43 • 71033 Herrenberg Tel 07032 / 2790 - 0 • Fax 07032 / 2790-70 Stempel des Fachbetriebs		