




Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.04/2015

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.2.17	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 60510	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> bei km-Stand:
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
Volkswagen Partner Gewerbeteknik Nordost 1 83360 Ebersberg Telefon +49 8092 82910 Telefax +49 8092 829150 Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 18729157	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner Gewerbeteknik Nordost 1 83360 Ebersberg Telefon +49 8092 82910 Telefax +49 8092 829150 Stempel des Volkswagen Partners vw@gruif-gruppe.de Betriebsnummer 18729157
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum): 21.18
am (Datum): 21.18	oder
oder	bei (km-Stand): 90.000
bei (km-Stand): 90.000	

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✘ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.9.18	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 90214	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Vertriebs GmbH & Co. K Volkswagen Partner Paul-Ehrlich-Straße 63128 Dierzenbach Telefon +49 6074 8010 Telefax +49 6074 801137 info.dierzenbach@brass-gruppe.de Betriebsnummer 42 21245	<input type="checkbox"/>
Stempel des Fachbetriebs 42 21245	<input type="checkbox"/>

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Polgefilte am (Datum): 02.11.18 oder bei (km-Stand): 12000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SC

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: <i>4 10 2017</i>	km-Stand: <i>72103</i>
Bemerkungen: <i>Aktion 64G-4</i>	
Autohaus Ebersberg GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Gewerbehof Nordost 1 85560 Ebersberg Telefon +49 8092 82910 Telefax +49 8092 829150 vw@grill-gruppe.de Betriebsnummer 18729157	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC