



## Serviceplan

Volkswagen  
Deutschland



Serviceplan:  
Volkswagen  
Datum: 05.03.2015  
Druck: 05.2015  
Teil-Nr.: 161.5D3.PKW.01  
E-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.09/2015

## Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z GW549127																																																		
2	5T1 33Z																																																		
3	TOURAN 1.6 81 KW TDI D7F CRKB LA7W	CLBMT  REV BG																																																	
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td><td>C1E</td><td>G1C</td><td>HS4</td><td>J0V</td><td>DK5</td><td>Q2J</td> </tr> <tr> <td>-</td><td>1AT</td><td>1G8</td><td>1XX</td><td>1NL</td><td>5RQ</td><td>5SL TJ1</td> </tr> <tr> <td>ØBN</td><td>3S2</td><td>3U2</td><td>QG1</td><td>I8E</td><td>8GV</td><td>8ZH</td> </tr> <tr> <td>1KE</td><td>1ZA</td><td>-</td><td>G04</td><td>7MM</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>ØY1</td><td>4UP</td><td>4X3</td><td>4F2</td><td>N3F</td><td>5MJ</td><td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td><td>2JP</td><td>E0A</td><td>ØAG</td><td>ØBN</td><td>2G5</td><td></td> </tr> <tr> <td>1JA</td><td>L09</td><td>ØYD</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		B0A	C1E	G1C	HS4	J0V	DK5	Q2J	-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TJ1	ØBN	3S2	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZH	1KE	1ZA	-	G04	7MM			ØY1	4UP	4X3	4F2	N3F	5MJ		8RM	2JP	E0A	ØAG	ØBN	2G5		1JA	L09	ØYD				
B0A	C1E	G1C	HS4	J0V	DK5	Q2J																																													
-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TJ1																																													
ØBN	3S2	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZH																																													
1KE	1ZA	-	G04	7MM																																															
ØY1	4UP	4X3	4F2	N3F	5MJ																																														
8RM	2JP	E0A	ØAG	ØBN	2G5																																														
1JA	L09	ØYD																																																	

**VOLKSWAGEN LEASING**  
 Kunde mit Sondervereinbarung!  
 Bitte unbedingt Leistungsumfang in Service Online anfragen.  
 130933

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <b>22.03.16</b>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: <sup>a)</sup> <b>30.03.16</b>
Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH Heisterstrasse 8-10 90441 Nürnberg Telefon 0911/4236-0 Telefax 0911/4236-170 Händlernummer 139/5098 9	Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH Heisterstrasse 8-10 90441 Nürnberg Telefon 0911/4236-0 Telefax 0911/4236-170 Händlernummer 139/5098 9
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Der Volkswagen Service

### Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC	- Golf Variant	- Sharan
- Eos	- Jetta	- The Beetle
- Golf	- Passat	- The Beetle Cabriolet
- Golf Cabriolet	- Passat GTE	- Tiguan
- Golf GTD	- Passat Variant	- Touareg
- Golf GTE	- Passat Variant GTE	- Touran
- Golf GTI	- Polo	- up!
- Golf Sportsvan	- Scirocco	

### Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

**⚠️ WARNUNG**

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

**📌 HINWEIS**



Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

**🛠️** Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

3G0012701SC



### Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>22.12.2016</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>29758</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>204400763</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
 141/48844 Autohaus Rothsee GmbH 91161 Hilpoltstein	LongLife-Mobilitätsgarantie  141/48844 Autohaus Rothsee GmbH 91161 Hilpoltstein Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<i>Polierarbeiten</i> .....
am (Datum): <b>12.12.17</b>	am (Datum): <b>03.12.18</b> .....
oder	oder
bei (km-Stand): <b>60000</b> .....	bei (km-Stand): <b>60000</b> .....

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

<b>Ja / Nein. Durchgeführt wurde:</b>	<b>Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>22.8.2017</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>59653</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>7-1000 4890</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>UVV Prüfung</b>
Service durchgeführt von: <b>AUTOHAUS ROTHSEE</b> Autohaus Rothsee GmbH Volkswagen Service, Audi Service Volkswagen Nutzfahrzeug Service Heidecker Str. 41 91161 Hilpoltstein Telefon ++49 9174 47800 info@autohaus-rothsee.de	<input type="checkbox"/> ..... <b>AUTOHAUS ROTHSEE</b> LongLife Mobilitätsgarantie Autohaus Rothsee Volkswagen Service, Audi Service Volkswagen Nutzfahrzeug Service Heidecker Str. 41 91161 Hilpoltstein Telefon ++49 9174 47800 info@autohaus-rothsee.de
Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 48844	Stempel des Volkswagen Partners
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>08.12.18</b> oder bei (km-Stand): <b>89600</b>	<b>Kraftstofffilter / Luftfilter</b> am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): <b>90000</b>

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 ✖ Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel: <b>Parkdele Tür H.L.</b>	<b>AUTOHAUS ROTHSEE</b> Autohaus Rothsee GmbH Volkswagen Service, Audi Service Volkswagen Nutzfahrzeug Service Heidecker Str. 41 91161 Hilpoltstein Telefon ++49 9174 47800 info@autohaus-rothsee.de Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

**Service-Nachweis 3**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.6.18	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 89292	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 402859	<input type="checkbox"/> ...
<b>AUTOHAUS ROTHSEE</b> Autohaus Rothsee GmbH Volkswagen Service, Audi Service Volkswagen Nutzfahrzeug Service Heidecker Str. 41 91161 Hilpoltstein Telefon ++49 9174/47800 info@autohaus-rothsee.de Betriebsnummer 48844 Stempel des Fachbetriebs	<b>AUTOHAUS ROTHSEE</b> Autohaus Rothsee GmbH Volkswagen Service, Audi Service Volkswagen Nutzfahrzeug Service Heidecker Str. 41 91161 Hilpoltstein Telefon ++49 9174/47800 info@autohaus-rothsee.de Betriebsnummer 48844 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	BFS
oder	
am (Datum): 12.06.18	am (Datum): 3.1.19
oder	oder
bei (km-Stand): 4.119	bei (km-Stand):

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
<b>AUTOHAUS ROTHSEE</b>		
Autohaus Rothsee GmbH Volkswagen Service, Audi Service Volkswagen Nutzfahrzeug Service Heidecker Str. 41 91161 Hilpoltstein Telefon ++49 9174/47800 info@autohaus-rothsee.de Betriebsnummer 48844		
Stempel des Fachbetriebs		

360012701SC

### Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>23.01.2018</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>118095</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>A: 600265</b>	<input type="checkbox"/> ...
Service durchgeführt von: <b>AUTOHAUS ROTHSEE</b>	<input type="checkbox"/> ...
Autohaus Rothsee GmbH Volkswagen Service, Audi Service Volkswagen Nutzfahrzeug Service Heidecker Str. 41 91161 Hilpoltstein Tel. +49 9174/47800 info@autohaus-rothsee.de Betriebsnummer 48844	Autohaus Rothsee LongLife-Motorschutzmittelgarantie: Volkswagen Nutzfahrzeug Heidecker Str. 41 91161 Hilpoltstein Telefon ++49 9174 info@autohaus-rothsee.de Betriebsnummer 48844
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<b>Kraftstofffilter Luftfilter</b>
oder	<b>8/20</b>
am (Datum): .....	am (Datum): .....
oder	<b>178000</b>
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): .....

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✘ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC