



## Serviceplan

Volkswagen  
Deutschland

Hilfe  
rund um die Uhr  
Bei Unfall oder Panne  
**0176 / 25 93 53 24**  
*Ihre Autofamilie*  
**www.Auto-Weber.com**

plan:  
gen  
5.03.2015  
05.2015  
: 161.5D3.PKW.01  
3G0012701SC



3G0012701SC

4.09/2015





**Service-Nachweis 1**

<b>Ja / Nein. Durchgeführt wurde:</b>	<b>Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>01.09.2016</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>29516</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>A-59963</b>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  <b>Autohaus Max Rudat GmbH</b> Bremer Str. 15 59557 Lippstadt Tel.: (0 29 41) 96 09-0 Fax: (0 29 41) 96 09-99	LongLife Mobilitätsgarantie:  <b>Autohaus Max Rudat GmbH</b> Bremer Str. 15 59557 Lippstadt Tel.: (0 29 41) 96 09-0 Fax: (0 29 41) 96 09-99
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum): <b>08/2017</b>	am (Datum): <b>08/2017</b>
oder	oder
bei (km-Stand): <b>60000</b>	bei (km-Stand): <b>60000</b>

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer    o Beule/Delle    □ Korrosion    △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Autohaus <b>Max Rudat GmbH</b> Bremer Str. 15 59557 Lippstadt Tel.: (0 29 41) 96 09-0 Fax: (0 29 41) 96 09-99 Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SC

**2 Nachweis 2**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieseldienststofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>25.17</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>57936</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
 <b>124 / 39578</b> Autohaus Max Rudat GmbH 59557 Lippstadt	LongLife Mobilitätsgarantie:  <b>124 / 39578</b> Autohaus Max Rudat GmbH 59557 Lippstadt Stempel des Volkswagen Partners

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>5.18</b> oder bei (km-Stand): <b>50.000</b>	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 <b>124 / 39578</b> Autohaus Max Rudat GmbH 59557 Lippstadt Stempel des Fachbetriebs

3160012701SC

### Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>29.12.2017</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>86011</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>A 70542</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
<b>Autohaus Max Rudat GmbH</b> Bremer Str. 15 59557 Lippstadt Tel.: (0 29 41) 96 09-0 Fax: (0 29 41) 96 09-99	<b>Autohaus Max Rudat GmbH</b> Bremer Str. 15 59557 Lippstadt Tel.: (0 29 41) 96 09-0 Fax: (0 29 41) 96 09-99

Stempel des Fachbetriebs

#### Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<b>Tüv / Au / Brems M.</b>
am (Datum): <b>12/2018</b>	am (Datum): <b>11/2018</b>
oder	oder
bei (km-Stand): <b>116000</b>	bei (km-Stand): .....

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

**Autohaus Max Rudat GmbH**  
Bremer Str. 15 59557 Lippstadt  
Tel.: (0 29 41) 96 09-0 Fax: (0 29 41) 96 09-99

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

**Service-Nachweis 4**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>01.08.2018</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>115 091</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>A-74704</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Max Rudat GmbH Bremer Str. 15 59557 Lippstadt Tel.: (0 29 41) 96 09-0 Fax: (0 29 41) 96 09-99	Autohaus Max Rudat GmbH Bremer Str. 15 59557 Lippstadt Tel.: (0 29 41) 96 09-0 Fax: (0 29 41) 96 09-99
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): <b>08/2019</b>	<b>DSG Ölwechsel</b>
oder	
bei (km-Stand): <b>120000</b>	am (Datum): <b>11/2018 TÜV/AV</b>
	oder
	bei (km-Stand): <b>120000</b>

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 ✖ Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	

Autohaus Max Rudat GmbH  
Bremer Str. 15 59557 Lippstadt  
Tel.: (0 29 41) 96 09-0 Fax: (0 29 41) 96 09-99  
Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

### Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>19.10.18</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>123040</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>A 76 257</u>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  <u>124 / 39578</u> Autohaus Max Rudat GmbH 59557 Lippstadt	LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	.....
am (Datum): .....	am (Datum): <u>11/18</u>
oder	oder
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): .....

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

### Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.03.19	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 138776	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 229001842	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: 	<input type="checkbox"/> .....
Stempel des Fachbetriebs:  Audi 124 / 39535 Audi Service GmbH & Co. AG Industriest. 29 59229 Ahlen 02582/9990-0	LongLife Mobilitätsgarantie: 
	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): .....	Inspektion
oder	am (Datum): 10/19
bei (km-Stand): .....	oder
	bei (km-Stand): 153.000

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

  
 Audi  
 124 / 39535  
 Audi Service  
 GmbH & Co. AG  
 Industriest. 29  
 59229 Ahlen  
 02582/9990-0  
 Stempel des Fachbetriebs

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 01.09.2016

km-Stand: 29516

Bemerkungen:  
Aktion 23\$3  
Krit P2

 Autohaus  
Max Rudat GmbH  
Bremer Str. 15 59557 Lippstadt  
Tel.: (0 29 41) 96 09-0 Fax: (0 29 41) 96 09-99  
Stempel des Fachbetriebs

Datum: 08.12.2017

km-Stand: 84.090

Bemerkungen:  
Aktion G4E4/01

 124 / 39578  
Autohaus  
Max Rudat GmbH  
59557 Lippstadt  
Stempel des Fachbetriebs

Datum:

km-Stand:

Bemerkungen:

Stempel des Fachbetriebs