



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



PANNENHILFE
UND NOTRUF (24H)

0800/37 27 37 84 23

ODER

0800/FSCSERVICE



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.09/2015

Fahrzeugdatenträger

1	☐	WVWZZZ 7N z GV 240859	☐
2	☐	7N2 45U	☐
3	☐	SHARAN 4M HLBMT	☐
3	☐	110 KW CRM6A	☐
	☐	DFL QCS	☐
4	☐	LR7H L---L--- BY	☐
	☐	B0A CM4 G0L H11 J1N DN4	☐
	☐	1AT 1Q0 2ZH SRQ SSL	☐
	☐	3S1 3U4 Q16 BAY BGV	☐
	☐	1LW 3FA 7MM	☐
	☐	4UP 4X4 412 N7D 5MY	☐
	☐	9VE 2JL E0A	☐
	☐	1M6 ABD 8IP USA 1N3 3PD 4A3 8N3	☐

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 20.05.2016  142 / 35122 Autohaus Luft GmbH Rudolf-Diesel-Str. 6 Tel. 0 61 73 / 93 41-0 65760 Eschborn	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}  142 / 35122 Autohaus Luft GmbH Rudolf-Diesel-Str. 6 Tel. 0 61 73 / 93 41-0 65760 Eschborn
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC	- Golf Variant	- Sharan
- Eos	- Jetta	- The Beetl
- Golf	- Passat	- The Beetl
- Golf Cabriolet	- Passat GTE	- Tiguan
- Golf GTD	- Passat Variant	- Touareg
- Golf GTE	- Passat Variant GTE	- up!
- Golf GTI	- Polo	
- Golf Sportsvan	- Scirocco	

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Missachten der Service-Liegenbleiben im Straßen sowie schweren Verletzun

- Service-Arbeiten beim
- Betriebsanleitung bea

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verant den am Fahrzeug, die auf tigem Kraftstoff, falscher dem Service oder mangeln keit entstehen.

Regelmäßige Service- dienen nicht nur der W zeugs, sondern tragen auch kehrssicherheit bei. Lassen Arbeiten gemäß den Vorgabe len durchführen. Ihr Fachbet



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutz
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Hallexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17.10.2017	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 29523	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
  142 / 35122 Autohaus Luft GmbH Rudolf-Diesel-Str. 6 Tel. 0 61 73 / 93 41-0 65760 Eschborn	  142 / 35122 Autohaus Luft GmbH Rudolf-Diesel-Str. 6 Tel. 0 61 73 / 93 41-0 65760 Eschborn
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3.5.2018	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 59 821	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auftrags-Nr. 1669	☐
Service durchgeführt von:  Audi Service	☐
142 / 35122	 LongLife Motoröl
G + K Automobile	 Audi Service
Eschborn GmbH	142 / 35122
06173/9341-0	G + K Automobile
Stempel des Fachbetriebs: Rudolf-Diesel-Str. 6	Eschborn GmbH
	06173/9341-0
	Stempel des Volkswagen Partners: Rudolf-Diesel-Str. 6
	65760 Eschborn

Ihre nächsten Service-Ereignisse	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 5/2019	am (Datum): Inspektion 5/2019
oder	
bei (km-Stand): 90 000	bei (km-Stand): nach Anweisung

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	

 Audi Service	 Audi Service
142 / 35122	142 / 35122
G + K Automobile	G + K Automobile
Eschborn GmbH	Eschborn GmbH
06173/9341-0	06173/9341-0
Rudolf-Diesel-Str. 6	Rudolf-Diesel-Str. 6
65760 Eschborn	65760 Eschborn
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutz
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbdexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.4.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 85372	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 142 / 35122	☐
Service durchgeführt von: G + K Automobile Eschborn GmbH 06173/9341-0	☐
Stempel des Fachbetriebs: Rudolf-Diesel-Str. 6 65760 Eschborn	

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder 4/2020	Inspektion
am (Datum):	am (Datum):
oder 11/372	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):
	Service nach
	Anzeige

Dokumentation




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Service
142 / 35122
G + K Automobile
Eschborn GmbH
06173/9341-0
Rudolf-Diesel-Str. 6
65760 Eschborn
Stempel des Fachbetriebs

Audi Service
142 / 35122
G + K Automobile
Eschborn GmbH
06173/9341-0
Rudolf-Diesel-Str. 6
65760 Eschborn
Stempel des Fachbetriebs