



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland





# Fahrzeugdatenträger



1	WVWZZZ3C z FE446164 3G5 35Y	
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D6F	
3	CRL B LC9X-----	PZN TO
4	BOA F96 G1A H5R J2D DN4 - 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1 - 3S1 8TB Q16 1BE 8GU BRM 1ZA L34 OYB G01 7MM	

BTT-0507

**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <i>23.04.2015</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">   <b>133/47937</b>  <b>Autohaus Minrath</b>  <b>47441 Moers</b> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup> <i>29/09/15</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">   <b>133 / 47937</b>  <b>Autohaus Minrath</b>  <b>47441 Moers</b> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

<b>Ja / Nein. Durchgeführt wurde:</b>	<b>Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>5.2.16</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>27672</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
Service-Ereignis	.....
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): .....
oder	oder
am (Datum): <b>2/19</b>	bei (km-Stand): .....
oder	
bei (km-Stand): <b>57672</b>	

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 ✖ Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>2.11.16</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>55074</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b># 15734</b>	<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....
<b>Volkswagen Automobile Hamburg GmbH</b> Betrieb: Glinde Glinde Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 info@volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 45101	<b>Volkswagen Automobile Hamburg GmbH</b> Betrieb: Glinde Glinde Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 info@volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 45101
Ihre nächsten Service-Termine	
<b>Service-Ereignis</b> <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	<b>Zusatzarbeiten</b> ..... <b>Inspektion</b> ..... am (Datum): ..... <b>11.11.17</b> ..... oder bei (km-Stand): ..... <b>85074</b> .....

## Dokumentation




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

**Volkswagen Automobile Hamburg GmbH**  
 Betrieb: Glinde  
 Glinde Weg 2  
 21509 Glinde  
 Telefon (040) 72 77 92-0  
 Telefax (040) 72 77 92-20  
 info@volkswagen-hamburg.de  
 Partner-Nr.: 123 45101  
 Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

**Service-Nachweis 3**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>07.07.18</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>83357</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>A-221009140</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Hamburg GmbH</b>	<b>Volkswagen Automob. Hamburg GmbH</b> LongLife Mobilitätsgarantie:
<b>Betrieb: Glinde</b> Gliner Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 info@volkswagen-hamburg.de	<b>Betrieb: Glinde</b> Gliner Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 info@volkswagen-hamburg.de

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
Service-Ereignis	..... <b>DSG-Öl</b> .....
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): .....
oder	oder
am (Datum): <b>07/18</b>	bei (km-Stand): <b>12000</b>
oder	
bei (km-Stand): <b>12000</b>	

**Dokumentation der ...**




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

**Volkswagen Automob. Hamburg GmbH**  
**Betrieb: Glinde**  
 Gliner Weg 2  
 21509 Glinde  
 Telefon (040) 72 77 92-0  
 Telefax (040) 72 77 92-20  
 info@volkswagen-hamburg.de  
 Partner-Nr.: 123 45601

Stempel des Fachbetriebs

### Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.04.2018	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 109066	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 108005153	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Volkswagen Automobile Hamburg GmbH</b> Betrieb: Glinde Gliner Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 info@volkswagen-hamburg.de Stempel des Fachbetriebs: 45101	LongLife Motorölgebot <b>Volkswagen Automobile Hamburg GmbH</b> Betrieb: Glinde Gliner Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 Stempel des Volkswagen Partners Partner-Nr.: 123 45101
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	..... <i>Bewert.</i> .....
am (Datum): ..... 04.2019	am (Datum): ..... 04.2020
oder	oder
bei (km-Stand): ..... 139066	bei (km-Stand): .....

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		


Stempel des Fachbetriebs

360012701SB

# Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 2.11.16	km-Stand: 55074
Bemerkungen: Aktionen: 2353 Kr. P1 9147 Kr. 01, 02, 11 9789 Kr. 01	<b>Volkswagen Automobile Hamburg GmbH</b> Betrieb: Glinde Gliner Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 info@volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 45101  Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	           Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	           Stempel des Fachbetriebs