



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C z GE150210	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G5 38R	
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var. CLBMT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	140 kW TDI D6A	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	DFC A	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LB8R	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	B0A F86 G0R HI1 J2D DE5	
	<input type="checkbox"/>	- 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1	
	<input type="checkbox"/>	3FU 3S2 8TB QI6 I8E 8GV	
	<input type="checkbox"/>	8RM 1ZA L35 0YF G01 7MM	
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p><b>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</b></p> <p><b>136/26573</b></p> <p>Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH</p> <p>Wangener Straße 66 70188 Stuttgart</p> <p><i>M. Q. 16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p><b>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></b></p> <p><b>136/26573</b></p> <p>Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH</p> <p>Wangener Straße 66 70188 Stuttgart</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

**Service-Nachweis 1**

<b>Ja / Nein. Durchgeführt wurde:</b>	<b>Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>2.8.16</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>31464</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>607020</b>	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>8/17</b>	..... am (Datum): <b>8/17</b>
oder bei (km-Stand): <b>60000</b>	oder bei (km-Stand): <b>60000</b>

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- \* Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

360012701SC

**Service-Nachweis 2**

<b>Ja / Nein. Durchgeführt wurde:</b>	<b>Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halde/Kupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>13.01.2017</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>63102</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....



<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<i>Inspektion</i>
am (Datum): .....	am (Datum): <b>02.2018</b>
oder	oder
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): <b>90000</b>

**Dokumentation der Karosserieprüfung**






Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 \* Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>

3G0012701SC

**Service-Nachweis 3**

<b>Ja / Nein. Durchgeführt wurde:</b>	<b>Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>25.8.17</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>93669</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>RX255234</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
 Hdl.-Nr. 77186 Autodienst Schönebeck GmbH Am Stremmsgraben 5 Tel. 7833 • Fax 783 444 39218 Schönebeck Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Vertragsgarantie:  Hdl.-Nr. 77186 Autodienst Schönebeck GmbH Am Stremmsgraben 5 Tel. 7833 • Fax 783 444 39218 Schönebeck Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Just für Service / Öl</i>
oder	
am (Datum): <b>08/18</b>	am (Datum): <b>08/18</b>
oder	
bei (km-Stand): <b>12000</b>	bei (km-Stand): <b>12300</b>

**Dokumentation der Karosserieprüfung**





Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	
 Hdl.-Nr. 77186 Autodienst Schönebeck GmbH Am Stremmsgraben 5 Tel. 7833 • Fax 783 444 39218 Schönebeck Stempel des Fachbetriebs	

36001270/SC

**Service-Nachweis 4**

<b>Ja / Nein. Durchgeführt wurde:</b>	<b>Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschleife
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>9.5.18</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>125165</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>121288982</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
<b>Ihre nächsten Service-Termin</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
Service-Ereignis: <b>39218 Schönebeck</b>	<b>BFS + TÜV</b>
am (Datum): <b>05/20</b>	am (Datum): <b>02/19</b>
oder	oder
bei (km-Stand): <b>155000</b>	bei (km-Stand): .....

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Beschreibung der Mängel:</b>		

**Service-Nachweis 5**

<b>Ja / Nein. Durchgeführt wurde:</b>	<b>Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>29.01.2019</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>155670</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>RT 202460</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Wischerwischblätter
Service durchgeführt von: Hdl.-Nr. 77186 <b>Björn Noack</b> <b>29. JAN. 2019</b>	LongLife Mobilitätsgarantie: Hdl.-Nr. 77186 Autodienst Schönebeck GmbH Am Stremmgraben 5 Tel. 7833 • Fax 783 444 39218 Schönebeck Stempel des Volkswagen Partners
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
Nach Service-Intervall-Anzeige	.....
er	am (Datum): .....
(Datum): <b>01.02.20</b>	oder
er	bei (km-Stand): .....
(km-Stand): <b>185000</b>	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag


<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Hdl.-Nr. 77186 Autodienst Schönebeck GmbH Am Stremmgraben 5 Tel. 7833 • Fax 783 444 39218 Schönebeck Stempel des Fachbetriebs		

360012701SC

# Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 25.8.17	km-Stand: 93669
Bemerkungen: ALTCOW G4E4	 Hdl.-Nr. 77186 Autodienst Schönebeck GmbH Am Stremmgraben 5 Tel. 7833 • Fax 783 444 39218 Schönebeck Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	          Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	          Stempel des Fachbetriebs