

LEO BELTING
Das Autohaus.

Tel. 0208-850 99-0
info@leo-belting.de
www.leo-belting.de

Mo.-Fr. 07.30 – 18.00 Uhr
Sa. 08.00 – 13.00 Uhr



Außerhalb der Öffnungszeiten:

Audi: 0800-283 444 533

VW: 0800-897 378 423

Skoda: 0800-442 424 4



 Rundum-Service – 24h Notdienst

Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger



1	WVWZZZ3C z GE158884 3G5 35Y																																	
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D6F																																	
3	CRL B QMM LI7F TO																																	
4	<table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G1A</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G2</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>0YC</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>	-	B0A	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4		-	1AT	1G2	1XX		5RQ	5SL	TR1	-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU		8RM		1ZA	L34	0YC	G01	7MM		
-	B0A	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4																												
-	1AT	1G2	1XX		5RQ	5SL	TR1																											
-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																												
8RM		1ZA	L34	0YC	G01	7MM																												

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>  <p>124 / 39535</p> <p>Audi Weiner GmbH & Co. KG Industriestr. 29 59229 Ahlen 02382 / 3890-0</p> <p>5.2.16</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>  <p>124 / 39535</p> <p>Audi Weiner GmbH & Co. KG Industriestr. 29 59229 Ahlen 02382 / 3890-0</p> <p>22.02.2016</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem was zuerst...

Service-Nachweis	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabscheider
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: 05.10.16	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: 30201	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 2100-1024	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.06.17	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 63707	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 210016147	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Leo Belting	<input type="checkbox"/>
Autohaus GmbH & Co. KG	LongLife-Mobilitätsgarantie:
...für Sie und Ihr Auto	
Grenzstraße 115-119	133/61948
46045 Oberhausen	Leo Belting
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum): 6.8	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand): 90.000	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
 133/61948 Leo Belting 46045 Oberhausen		
Stempel des Fachbetriebs		

360012701SC

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparatur empfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.04.19	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 151 212	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: ^{A1} 2019 00 2429	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Audi 124 / 39535 Audi Volkswagen GmbH & Co. KG Industriest. 29 59229 Ahlen 023 82 / 98 90-0	LongLife Mobilitätsgarantie:  Audi 124 / 39535 Audi Volkswagen GmbH & Co. KG Industriest. 29 59229 Ahlen 023 82 / 98 90-0
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	<i>insp. & Öl</i> am (Datum): 04/20 oder bei (km-Stand):

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 12.06.17	km-Stand: 63701
Bemerkungen: Achtan b4E4	 Leo Belting Autohaus GmbH & Co. KG ...für Sie und Ihr Auto Grenzstraße 115-119 46045 Oberhausen Tel: 0208/85099-0, Fax 85099-20 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs