



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C z	GEO18902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G5	35Y	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var.	CLBMT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	10 kW	TDI D6F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	CRL B		PZN	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LB7W-----		TS	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	-	BOA FB6 G1A H3Y J2D DN4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3FU 3S1 8TB G16	1AT 1G8 2ZD	5RQ 5SL TR1	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	BRM	1ZA L34 OYC	G01 7MM	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-identifizierungsnummer; z: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><b>ASB Autohaus Berlin GmbH</b>  <b>Volkswagen Zentrum Marzahn</b></p> <p>Marzahner Chaussee 284          12681 Berlin          Telefon (030) 54 797 100          Telefax (030) 54 797 180          VWZentrum@autohaus-berlin.de          www.autohaus-berlin.de          Betriebsnummer 146 76082</p> <p>16.07.2015</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p>21.07.2015</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nach...

**Service-Nachweis**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz

Service durchgeführt am: **19.9.16**  
 bei km-Stand: **287146**

Rechnungsnummer: **2016012670**

Service durchgeführt von:  
**ASB Autohaus Berlin GmbH**  
**Volkswagen Partner**  
 Berliner Straße 100  
 13189 Berlin  
 Telefon (030) 47 995 100  
 Telefax (030) 47 104 48  
 Pankow@autohaus-berlin.de  
 www.autohaus-berlin.de  
 Stempel des Fachbetriebs  
 Partikelnummer 146 76112

/  Zahnriemen  
 /  Zündkerzen  
 /  .....  
 /  .....

LongLife Mobilitätsgarantie:  
**ASB Autohaus Berlin GmbH**  
**Volkswagen Partner**  
 Berliner Straße 100  
 13189 Berlin  
 Telefon (030) 47 995 100  
 Telefax (030) 47 104 48  
 Pankow@autohaus-berlin.de  
 Stempel des Volkswagen Partners  
 Partikelnummer 146 76112

**Ihre nächsten Service-Termine**

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

**Service-Nachweis 2**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>25.4.18</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>57773</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner</b>	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner</b>
Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (92 41) 8 12 71-0 Telefax (92 41) 8 15 03-0 www.fleischhauer.com B. Fleischhauer	Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (92 41) 8 12 71-0 Telefax (92 41) 8 15 03-0 www.fleischhauer.com Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	
<b>Die nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
Service-Ereignis	
Nach Service-Intervall-Anzeige	<b>Luft &amp; Öl / Kraftstoff</b>
der	<b>am (Datum): 7.10.18</b>
am (Datum): <b>24.4.18</b>	<b>oder</b>
der	<b>bei (km-Stand): 30000</b>
bei (km-Stand): <b>87773</b>	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

**Autohaus Fleischhauer  
Volkswagen Partner**

Europaplatz 10  
52068 Aachen  
Telefon (92 41) 8 12 71-0  
Telefax (92 41) 8 15 03-0  
www.fleischhauer.com  
B. Fleischhauer

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Der Volkswagen Service

### Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>01.12.17</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>98784</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>124/45128</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ..... <b>Autohaus Senna GmbH &amp; Co KG</b>
Service durchgeführt von: <b>Autohaus Senna</b>	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Autohaus Senna</b>
<b>Volkswagenhändler Servicepartner Volkswagen / Audi Skoda / Seat 124/45128</b>	<b>Volkswagenhändler Servicepartner Volkswagen / Audi Skoda / Seat 124/45128</b>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<b>Inspektion</b>
am (Datum): <b>10/18</b>	am (Datum): .....
oder	oder
bei (km-Stand): <b>ca. 120000</b>	bei (km-Stand): .....

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer    ○ Beule/Delle    □ Korrosion    △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

36001270/1SC

### Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.08.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 115691	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: L018007254	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: 	<input checked="" type="checkbox"/> ..... <b>Autohaus Senne GmbH &amp; Co. KG</b>
	<b>Barainghausen Volkswagenhändler Servicepartner Volkswagen / Audi Skoda / Seat</b>
	Stempel des Volkswagen Partners <b>124 / 45128</b>
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	.....
am (Datum): 08.19	am (Datum): .....
oder	oder
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): .....

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

360012701SC

Der Volkswagen Service

# Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 08.08.16	km-Stand: 29800
Bemerkungen:  Aktion 2353 9101 97BT	<b>Autohaus Berlin GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b>  Berliner Straße 100 10109 Berlin Telefon (030) 47 103 100 Telefax (030) 47 103 43 Partnern@autohaus-berlin.de www.autohaus-berlin.de Betriebsnummer 103 70712  Stempel des Fachbetriebs

Datum: 12.09.2017	km-Stand: 75231
Bemerkungen:  Aktion 64E4	<b>Autohaus Fleischhauer</b> <b>Volkswagen Partner</b>  Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57 www.fleischhauer.com Betriebsnummer 133 46396  Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	