



Serviceplan Volkswagen Deutschland



1	WVWZZZ 7N z HV 205652		
2	7N2 3GX		
	SHARAN	CLBMT	
3	110 KW TSIM6F		
	CZD	QKP	
4	LR7H L--- L---	67	
	B0A 41U G0K H11 J0T D06		
	1AZ 1G0 2ZH 5RQ 5SL		
	3S1 3U4 QI6 8AY 8GU		
	1LW 3FA 7MM		
	4UP 4X4 412 N2Z 7TZ		
	BRM 2JC E0P		
	1D0 ABC 8ID USA 1N3 3PD 4A3 8N3		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  187/48305 MAHAG 81669 München 22.8.16 Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}  187/48305 MAHAG 81669 München 22.8.16 Stempel des Volkswagen Partners
---	---

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue*
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG*, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbdexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.2.2017	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 31070	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:  146/4255 2 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 10553 Berlin	LongLife Mobilitätsgarantie:  146/4255 2 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 10553 Berlin Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	34005 und Pollenfilter
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 08.2.2017
oder	oder
am (Datum): 02.2.2018	bei (km-Stand): 60000
oder	
bei (km-Stand): 61000	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	 146/4255 2 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 10553 Berlin Stempel des Fachbetriebs

☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12/9/17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 70848	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 20241063664	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 146/4255 2 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 10553 Berlin	 146/4255.2 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 10553 Berlin

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): 09/18
oder
bei (km-Stand): 100000

Zusatzarbeiten

.....
am (Datum):
oder
bei (km-Stand): 90000

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐ Ölwechsel-Service		☐ / ☒ AdBlue®	
☒ / ☐ Inspektion		☐ / ☒ Bremsflüssigkeit	
☒ / ☐ mit Motorölwechsel		☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter	
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet		☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl	
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☐ / ☒ Keilrippenriemen	
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ / ☐ Luftfiltereinsatz	
☐ / ☒ Reparaturempfehlung		☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 22.05.2018		☐ / ☒ Zahnriemen	
bei km-Stand: 54100		☐ / ☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer: A 63756		☐ / ☐	
Service durchgeführt von: Hdl.-Nr. 75 744 Autohaus Babelsberg GmbH & Co.KG Fr.-Zubeil-Str. 70-78 14482 Potsdam Tel. (0331) 74 86-0		Hdl.-Nr. 75 744 Autohaus Babelsberg GmbH & Co.KG Fr.-Zubeil-Str. 70-78 14482 Potsdam Tel. (0331) 74 86-0	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/2018 oder bei (km-Stand): 127000		☒ Inspr. Starb u. Blen/ am (Datum): 08/2018 oder bei (km-Stand): 120000	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 9.10.2018	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 134387	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  141/23108 HANS MAIER 85435 Erding Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobiliteitsgarantie:  141/23108 HANS MAIER 85435 Erding Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):