



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ7N z GV 235401															
	7N2 37Y															
2	SHARAN								CLBMT							
	135 KW								CRD6F							
3	DFM								QKN							
	LI7F L--- L---								BY							
4	B0A C2L G1A H10 J4E DK7 1AT 1G0 1XX SRQ SSL 3S2 3U4 Q16 8AY 8GV 1LW 3FA 7MM 4UP 4X3 4I2 N2N 5MJ BRM2JC E0A 1M6 ABC BID USA 1N3 3PD 4A3 8N3															

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 136/26573 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Wangener Straße 66 70188 Stuttgart 19.4.2016	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} 136/26573 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Wangener Straße 66 70188 Stuttgart
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Hallexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.11.2016	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 23884	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	☐
 Vossiek GmbH & Co. KG 97422 Schweinfurt Thomas Jonas 142/50857	LongLife Mobilitätsgarantie:  Vossiek GmbH & Co. KG 97422 Schweinfurt Thomas Jonas 142/50857
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 11.12.2017	Inspektion
oder	
bei (km-Stand): 53800	am (Datum): 11.12.2017
	oder
	bei (km-Stand): 53800

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	


Vossiek GmbH & Co. KG
97422 Schweinfurt
Thomas Jonas
142/50857
Stempel des Fachbetriebs

350012701SC

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.7.17	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 62920	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	☐
 Vossiek GmbH & Co. KG 97422 Schweinfurt Manfred Schwank Stempel des Fachbetriebs 142/50857	 LongLife Mobilitätsgarantie: Vossiek GmbH & Co. KG 97422 Schweinfurt Manfred Schwank Stempel des Volkswagen Partners 142/50857
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten
oder	
am (Datum): ...	Inspektion
oder	am (Datum): ...
bei (km-Stand): 92000	oder
	bei (km-Stand): 92000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
 Vossiek GmbH & Co. KG 97422 Schweinfurt Manfred Schwank 142/50857 Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 3

/ Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service		☒ AdBlue®	
☒ Inspektion		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Dieselmotorschutzmittel	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☒ Haldexkupplung: Öl	
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☒ Keilrippenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturrempfehlung		☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 20.3.2018		☒ Zahnriemen	
bei km-Stand: 82.385		☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer:		☒	
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
 Vossiek GmbH & Co. KG 97422 Schweinfurt Thomas Jonas 142/50857		 Vossiek GmbH & Co. KG 97422 Schweinfurt Thomas Jonas 142/50857	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder	Inspektion Ölwechsel
am (Datum): 1.12.2018	am (Datum): 1.12.2018
oder	oder
bei (km-Stand): 121.300	bei (km-Stand): 121.300

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	 Vossiek GmbH & Co. KG 97422 Schweinfurt Thomas Jonas 142/50857
	Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschleiföl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleitungs-Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 5.10.18	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 122.846	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: VOSSIEK GmbH & Co. KG Roland Dietz Deutschhöfer Straße 45 97422 Schweinfurt 142/50857	LongLife Mobilitätsgarantie: VOSSIEK GmbH & Co. KG Roland Dietz Deutschhöfer Straße 45 97422 Schweinfurt 142/50857
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	... bis auf 102.000
oder	am (Datum): 10.12.20
am (Datum): 10.12.20	oder
oder	bei (km-Stand): 150.000
bei (km-Stand): 150.000	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
VOSSIEK GmbH & Co. KG Roland Dietz Deutschhöfer Straße 45 97422 Schweinfurt 142/50857	
Stempel des Fachbetriebs	