

Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ7N z FV013215	
2	7N1 36X	
3	SHARAN CLBMT	
	103 KW CRM6F	
3	CFF NFZ	
	LC9X L--- L--- JJ	
4		
	BOA C2L GOK H09 J4E D91	
	1AT 1G0 1ME SR0 5SL	
	3S2 3U4 QI6 BAY BGV	
	1LW 3FA 7MJ	
	4UP 4X3 4I2 N2N 5MJ	
	BRM 2JC EOA	
	1D0 ABC BIM USA 1N3 3PD 4A3 8N3	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <i>10.10.2014</i></p> <p>Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Schiessstr. 40 40549 Düsseldorf Telefon 02 11/94 46-18 23 Telefax 02 11/94 46-18 80 www.vw-moll.de</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Schiessstr. 40 40549 Düsseldorf Telefon 02 11/94 46-18 23 Telefax 02 11/94 46-18 80 www.vw-moll.de</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 20.10.16	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 16 675	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: A: 37 629	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Schiebsstraße 40 40549 Düsseldorf Telefon: 0211/94 46-18 23 Telefax: 0211/94 46-18 80 www.moll.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Schiebsstraße 40 40549 Düsseldorf Telefon: 0211/94 46-18 23 Telefax: 0211/94 46-18 80 www.moll.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	Bremsflüssigkeit
am (Datum): 10/2017	am (Datum): 10/2017
oder	oder
bei (km-Stand): 46.629	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 ✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Kratzer HL Stopfänger u. Seitenwand		

Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG
 Schiebsstraße 40
 40549 Düsseldorf
 Telefon: 0211/94 46-18 23
 Telefax: 0211/94 46-18 80
 www.moll.de

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 13.11.17	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 22491	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: Auftrag 27688	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Audi Partner 43401 Seifenstr. 40 40549 Düsseldorf Telefon 0211 94 46 18 24 Telefax 0211 94 46 18 82	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Audi Partner 43401 Seifenstr. 40 40549 Düsseldorf Telefon 0211 94 46 18 24 Telefax 0211 94 46 18 82

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum): 10/2018	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand): 46675	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	Kratzer HL Stoßf., + Seitenwand Stoßfänger V	
	Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Audi Partner 43401 Seifenstr. 40 40549 Düsseldorf Telefon 0211 94 46 18 24 Telefax 0211 94 46 18 82 www.autohausmoll.de	
	Stempel des Fachbetriebs	

151.503.PKW.00

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 27.12.19	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 29713	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 2019518247	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Schiesstraße 40 40549 Düsseldorf Telefon: 0211/94 46-18 23 Telefax: 0211/94 46-18 80 www.moll.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Schiesstraße 40 40549 Düsseldorf Telefon: 0211/94 46-18 23 Telefax: 0211/94 46-18 80 www.moll.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 12/2020	Inspektion
oder	
bei (km-Stand): 59713	am (Datum): 12/19
	oder
	bei (km-Stand):