



Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ 7N z EVO12455	
	7N1 3BX	
2	SHARAN	CLBMT
	130 KW	CRM6F
3	OFG	NGJ
	LC9X L-- L--	22
4	BOA F1B GOK HHB J1N DE2	
	1AT 1G0 2PP	ERQ 5SL
	5W0 3U4 Q16	BAY 8GV
	1LW 3FU	7MJ
	4UP 4X4	4F2 NZZ 5MJ
	9VE 2JC E3T	
	1M6 ABC B1P USA 1N3 3PD 4A3 8N3	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p style="text-align: center;">15. OKT. 2013</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereitung </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p style="text-align: center;">18. OKT. 2013</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereitung </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 07.01.17	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 29680	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 87588	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Volkswagen Zentrum Flensburg Kath Autohaus GmbH & Co. KG Osterallee / Nordstraße / B199 24944 FLENSBURG	Volkswagen Zentrum Flensburg Kath Autohaus GmbH & Co. KG Osterallee / Nordstraße / B199 24944 FLENSBURG
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder 01.17	70000 km
am (Datum):	am (Datum): 01.17
oder 60000	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 60000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	Volkswagen Zentrum Flensburg Kath Autohaus GmbH & Co. KG Osterallee / Nordstraße / B199 24944 FLENSBURG	
	Stempel des Volkswagen Partners	

141.5D3.PRW.01

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 12.1.17	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 79862	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: #59209.	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Flensburg Autohaus Kath GmbH Osteralien 207 24944 Flensburg Telefon +49 461 31990 Telefax +49 461 34717 info.flensburg@kath-gruppe.de Betriebsnummer 30147	Volkswagen Zentrum Flensburg Autohaus Kath GmbH Osteralien 207 24944 Flensburg Telefon +49 461 31990 Telefax +49 461 34717 info.flensburg@kath-gruppe.de Betriebsnummer 30147

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 x Kratzer o Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	Volkswagen Zentrum Flensburg Autohaus Kath GmbH Osteralien 207 24944 Flensburg Telefon +49 461 31990 Telefax +49 461 34717 info.flensburg@kath-gruppe.de Betriebsnummer 30147
	Stempel des Volkswagen Partners

141.503.PKW.01

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 15.1.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 102512	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: A# 30595	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Flensburg Autohaus Kath GmbH Osterallee 207 24944 Flensburg Telefon +49 461 3199-0 Telefax +49 461 34717 info@flensburg@kath-gruppe.de Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Flensburg Autohaus Kath GmbH Osterallee 207 24944 Flensburg Telefon +49 461 3199-0 Telefax +49 461 34717 info@flensburg@kath-gruppe.de Betriebsnummer: 3014 Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum): 01/2019
 oder
 bei (km-Stand): 109000

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

 am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 26.4.2018	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 109999	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: A # 35681	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Zentrum Flensburg Autochaus Kath GmbH Ostereide 207 24948 Flensburg Telefon +49 461 3199-0 Telefax +49 461 34717 info.flensburg@kath-gruppe.de Betriebsnummer 30147 Stempel des Volkswagen Partners	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):
oder	
am (Datum): 01/2019	
oder	
bei (km-Stand): 139000	