

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



# SERVICEPLAN



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBLJ7NP2G7073123 DFCA

3V548X SUP.COM GRT STY

RBQ LF7Y-F6F6 LA 140KW DFCA

EOA 1D4 7UG 1BH 1KU 1AT 7MM  
1N3 G01 H5C 4UP L08 B01 3QT 4X3  
J2D Q16 8GV

 R 16 R 17

*27.4.10*

 **ŠKODA Service**

Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH  
Donaustraße 32, 63452 Hanau  
T 06181-9009-5000, F 06181-9009-5919  
info@volkswagen-frankfurt.de, www.volkswagen-frankfurt.de  
Hdl-Nr: 5212059

Datum der Auslieferung/Erstzulassung<sup>a)</sup>

□□ / □□ / □□□□

ŠKODA Partner  
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-  
verlängerung? Ja  Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung<sup>a)</sup>

Jahre: \_\_\_\_\_ oder km: \_\_\_\_\_  
bzw. Meilen: \_\_\_\_\_

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.



15T012705SK



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Fahrgestellnummer      | TMBLJ7NP2G7073123           |
| Typbezeichnung         | SUP.COM GrtSTY TD140/2.0A6A |
| Datum der Auslieferung | 2016-04-29                  |

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|                |            |
|----------------|------------|
| Datum          | 2018-03-05 |
| Laufleistung   | 91398 km   |
| Auftragsnummer | 60335      |

#### Mobilitätsgarantie 1/2.382.182

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Durchgeführte Zusatzarbeiten        | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz<br><input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl<br><input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| Durchgeführt von                    | MTS Automobile GmbH<br>Pfeiffstraße 6-10<br>61440 Oberursel<br>Deutschland   |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja   |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)   |

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|                |            |
|----------------|------------|
| Datum          | 2017-09-06 |
| Laufleistung   | 61045 km   |
| Auftragsnummer | 54602      |

#### MOB: 1/2203688

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Durchgeführte Zusatzarbeiten        | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach<br><input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von                    | MTS Automobile GmbH<br>Pfeiffstraße 6-10<br>61440 Oberursel<br>Deutschland   |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja   |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)   |

**Garantie gegen Durchrostung nach Karosseriereparatur**

|   |   |
|---|---|
| Datum   | 2017-05-11  |
| Laufleistung  | 41579 km  |
| Auftragsnummer  | 90902   |
| <i>Die bei uns durchgeführte Karosseriereparatur erfolgte fachmännisch nach Vorgaben von ŠKODA AUTO a.s. Wir bestätigen, dass für den instandgesetzten Bereich die Garantie gegen Durchrostung weiterhin in vollem Umfang gültig ist.</i> |   |
| Durchgeführt von  | MTS Automobile GmbH<br>Strassheimer Strasse 8<br>61169 Friedberg<br>Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner   | Ja  |

**Garantie gegen Durchrostung nach Karosseriereparatur**

|   |   |
|---|---|
| Datum   | 2017-05-11  |
| Laufleistung  | 41579 km  |
| Auftragsnummer  | 90902   |
| <i>Die bei uns durchgeführte Karosseriereparatur erfolgte fachmännisch nach Vorgaben von ŠKODA AUTO a.s. Wir bestätigen, dass für den instandgesetzten Bereich die Garantie gegen Durchrostung weiterhin in vollem Umfang gültig ist.</i> |   |
| Durchgeführt von  | MTS Automobile GmbH<br>Strassheimer Strasse 8<br>61169 Friedberg<br>Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner   | Ja  |

**Garantie gegen Durchrostung nach Karosseriereparatur**

|   |   |
|---|---|
| Datum   | 2017-05-11  |
| Laufleistung  | 41578 km  |
| Auftragsnummer  | 90906   |
| <i>Die bei uns durchgeführte Karosseriereparatur erfolgte fachmännisch nach Vorgaben von ŠKODA AUTO a.s. Wir bestätigen, dass für den instandgesetzten Bereich die Garantie gegen Durchrostung weiterhin in vollem Umfang gültig ist.</i> |   |
| Durchgeführt von  | MTS Automobile GmbH<br>Strassheimer Strasse 8<br>61169 Friedberg<br>Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner   | Ja  |





### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Datum                               | 2016-12-14   |
| Laufleistung                        | 28676 km   |
| Auftragsnummer                      | 47306  |
| <b>Mob-1893453</b>                  |  |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten        | ✓ Reduktionsmittel   |
| Durchgeführt von                    | MTS Automobile GmbH<br>Pfeiffstraße 6-10<br>61440 Oberursel<br>Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja   |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)   |

### Eintragung der Werkstatt

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Datum                               | 2016-04-28  |
| Laufleistung                        | 8 km  |
| <b>Aktion 97BV durchgeführt</b>     |   |
| Durchgeführt von                    | Volkswagen Automobile Frankf.<br>Donaustraße 32<br>63452 Hanau<br>Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja  |