



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland




Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ7N z GV217136	
	7N2 35Y	
2	SHARAN	CLBMT
	110 KW	CRD6F
3	CUV	QKM
	LC9X L---L---	BY
4		
	BOA C2L Q1A H09 J4E DN4	
	1AT 1G0 1XX	5RQ 5SL
	3S1 3U4 Q16	8AY 8GV
	1LW 3FU	7MM
	4UP 4X3	4I2 N2N 5MJ
	BRM 2JC E0A	
	1M6 ABC 8ID USA 1N3 3PD 4A3 8N3	

BTT-0507

b. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Abgabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>  <p>141/22374 MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG 80687 München</p> <p><i>Februar 2016</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG Volkswagen Zentrum München</p> <p>Landsberger Straße 240 80687 München Telefon (0 89) 411 140 - 0 Telefax (0 89) 411 140 - 313 www.MAHAG.de</p> <p><i>März 2016</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--

e nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

/ Ölwechsel-Service

/ AdBlue®

/ Inspektion

/ Bremsflüssigkeit

/ mit Motorölwechsel

/ Dieselmotorschwefelabsorber

/ mit erweitertem Inspektionsumfang

/ Getriebeöl: DSG®, ATF

/ LongLife Motoröl verwendet

/ Haldexkupplung: Öl

/ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage

/ Keilrippenriemen

/ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

/ Luftfiltereinsatz

/ Reparaturempfehlung

/ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

/ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

/ Staub- und Pollenfiltereinsatz

Service durchgeführt am: 30.06.17

/ Zahnriemen

bei km-Stand: 29109

/ Zündkerzen

Rechnungsnummer: #2007009035

/

/

Service durchgeführt von:
**Volkswagen Automobile
 Hamburg GmbH**
Volkswagen-Servicepartner
 Betrieb: Fuhlsbüttel
 Röntgenstraße 50
 22335 Hamburg
 Telefon (040) 53 10 99-0
 Fax (040) 53 10 99-23

LongLife Mobilitätsgarantie
**Volkswagen Automobile
 Hamburg GmbH**
Volkswagen-Servicepartner
 Betrieb: Fuhlsbüttel
 Röntgenstraße 50
 22335 Hamburg
 Telefon (040) 53 10 99-0
 Fax (040) 53 10 99-23

Stempel des Fachbetriebs
www.volkswagen-hamburg.de
 Partner-Nr.: 128 50938

Stempel des Volkswagen Partners
www.volkswagen-hamburg.de
 Partner-Nr.: 128 50938

Ihre nächsten Service-Termine

Zusatzarbeiten

nach Service-Intervall-Anzeige
 oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):



Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.9.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59 756	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018004617 Autohaus Linke GmbH	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de	<input checked="" type="checkbox"/>
Stempel des Fachbetriebs	Autohaus Linke GmbH Volkswagen Partner LongLife Mobilitätsgarantie Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de Betriebsnummer 136 25348 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 4/179	Inspektion
oder	am (Datum): 4/179
bei (km-Stand): 89000	oder
	bei (km-Stand): 89000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.11.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 90315	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  143/2573.9 Autohaus Otto Model 74572 Blaubeuren-Wiesenbach Telefon 079 53 / 98 98 - 0	LongLife-Mobilitätsgarantie:  143/2573.9 Autohaus Otto Model 74572 Blaubeuren-Wiesenbach Telefon 079 53 / 98 98 - 0
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Inspektion</i>
oder	
am (Datum): 1/20	am (Datum): 1/20
oder	
bei (km-Stand): 120 000	bei (km-Stand): 120 000

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 143/2573.9 Autohaus Otto Model 74572 Blaubeuren-Wiesenbach Telefon 079 53 / 98 98 - 0 Stempel des Fachbetriebs	