



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE045523	
	3G5 35Y	
2	PASSAT Var. CLBMT	
	110 kW TDI D6F	
3	CRL B	PZN
	LC9A	T0
4	B0A F86 G1A H3Y J2D DN4	
	- 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1	
	3FU 3S2 8TB Q16 I8E 8GU	
	8RM 1ZA L34 OYC G01 7MM	

BTT-0507



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>22.09.15</p> <p>136/20729 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Hauptstraße 166 70563 Stuttgart</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p>29.9.2015</p> <p>136/20729 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Hauptstraße 166 70563 Stuttgart</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.





# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>27.04.2016</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/> .....
bei km-Stand: <b>30228</b>	<input type="checkbox"/> .....
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73098 Rechberghausen <small>Stempel des Fachbetriebs</small>	 136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> <small>Stempel des Volkswagen Partners</small>

## Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>4.2017</b> oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....



# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>28.11.2016</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>60243</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73098 Rechberghausen Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73098 Rechberghausen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>11.2017</i> oder bei (km-Stand): <i>90000</i>	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....



**Service-Nachweis 3**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>30.05.2017</u>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>87219</u>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>19345</u>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73098 Reichenhausen Stempel des Fachbetriebs	 136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73098 Reichenhausen Stempel des Volkswagen Partners
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<u>Inspektion</u>
oder	.....
am (Datum): <u>05/18</u>	am (Datum): .....
oder	oder
bei (km-Stand): <u>117000</u>	bei (km-Stand): .....

**Dokumentation der Karosserieprüfung**





Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.



Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- \* Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Beschreibung der Mängel:</b>	 136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73098 Reichenhausen Stempel des Fachbetriebs	

360012701/SC

**Service-Nachweis 4**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>11.12.2017</u>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>116514</u>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>22733</u>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73098 Rachtberghausen Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobiliegarantie:  136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73098 Rachtberghausen Stempel des Volkswagen-Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>12.2018</u> oder bei (km-Stand): <u>14600</u>	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:



- \* Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73098 Rachtberghausen Stempel des Fachbetriebs	

360012701SC



**Service-Nachweis 5**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>15.08.2018</u>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>148771</u>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>26645</u>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73058 Reichenbachshausen Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie:  136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73058 Reichenbachshausen Stempel des Volkswagen-Partners
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
Service-Ereignis	.....
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): .....
oder	oder
am (Datum): <u>8.2019</u>	bei (km-Stand): .....
oder	
bei (km-Stand): <u>150000</u>	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**





Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.



Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 136/73491 Autohaus <b>Müller GmbH</b> 73058 Reichenbachshausen Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC

**Service-Nachweis 6**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am <b>5.04.2019</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>172252</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>30544</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  136/73491 Autohaus Müller GmbH 73098 Reutlingen Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  136/73491 Autohaus Müller GmbH 73098 Reutlingen Stempel des Volkswagen Partners

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
Service-Ereignis	.....
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): .....
oder	oder
am (Datum): <b>4.2020</b>	bei (km-Stand): .....
oder	
bei (km-Stand): <b>202000</b>	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**





Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag




<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 136/73491 Autohaus Müller GmbH 73098 Reutlingen Stempel des Fachbetriebs	






**Eintragungen der Werkstatt**

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 07.04.16	km-Stand: 27493
Bemerkungen: 97BT	
Datum: 07.04.16	km-Stand: 27493
Bemerkungen: 2353	
Datum: 08.07.2016	km-Stand: 41524
Bemerkungen: AKTION 9101 Krit 01	

Datum: 18.09.16	km-Stand: 50463
Bemerkungen: 24CP	
Datum: 21.8.2017	km-Stand: 100454
Bemerkungen: Aktion G4E4 Krit 01	
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	

3C0012701SC