




Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVGZZZ	5N	z	FW613350		
2		5N2		25U		
	Tiguan	2.0BMT		SPORT		
	130	KW	TDI	M6A		
3	CFGC			NGH		
	LC9XL			OL		
4						
	B0A	C5H	G0L	H4C	J2D	DE2
	-	1AT	1G9	2PP	1NT	5RQ 5SL TL4
	0BE	3S1	3U1	QI6	8AY	8GU 8ZH
	1KU	1LJ	3FU		G03	7MJ
	0Y1	4UF	4X3		4K3	N0K 5MB
	9VE	2JD	E0A	0AK	0BE	2UC 2G5
	1JK	L10	0YH			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>AUTO - KRAUSE GmbH Hammer Straße 139 - 143 48153 Münster Telefon (0251) 79 89-0 Telefax (0251) 79 89-37 info@auto-krause.de <i>10.06.15</i></p> <p>Betriebsnummer 133 48534</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p><i>17.06.2015</i></p> <p>AUTO - KRAUSE GmbH Hammer Straße 139 - 143 48153 Münster Telefon (0251) 79 89-0 Telefax (0251) 79 89-37 info@auto-krause.de</p> <p>Betriebsnummer 133 48534</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17.03.16	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 28981	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 3763	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Betrieb: Glinde Gliner Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 Stempel des Fachbetriebs Partner-Nr.: 123 45101	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Betrieb: Glinde Gliner Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 Stempel des Volkswagen Partners Partner-Nr.: 123 45101

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 3/17	am (Datum): 6/17
oder	oder
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.03.2014	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 60063	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 3946	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Betriebs-Glinde Glinde, Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Betriebs-Glinde Glinde, Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/18 oder bei (km-Stand): 90000	06/18 Bremsfl. am (Datum): 03/18 oder bei (km-Stand): 90000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<p>Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Betriebs-Glinde Glinde, Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 info@volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 45101</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 06.03.18	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 88071	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2359	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
Volkswagen Automobile Hamburg GmbH	LongLife Mobilitätspartner
Betrieb: Glinde	Volkswagen Automobile Hamburg GmbH
Glinde Weg 2	Betrieb: Glinde
21509 Glinde	Glinde Weg 2
Telefon: (040) 72 77 92-0	21509 Glinde
Telefax: (040) 72 77 92-20	Telefon: (040) 72 77 92-0
Info: info@volkswagen-hamburg.de	Telefax: (040) 72 77 92-20
Telefax-Nr.: 123 45101	Info: info@volkswagen-hamburg.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum): 03/19	oder
oder	bei (km-Stand): 120.000
bei (km-Stand): 120.000	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<p>Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Betrieb: Glinde Glinde Weg 2 21509 Glinde Telefon: (040) 72 77 92-0 Telefax: (040) 72 77 92-20 info@volkswagen-hamburg.de Telefax-Nr.: 123 45101</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.03.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 116059	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2019003570	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Betrieb: Glinde Glinde Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 Stempel des Fachbetriebs info@volkswagen- hamburg.de Partner-Nr.: 123 45101	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Betrieb: Glinde Glinde Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Stempel des Volkswagen Partners info@volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 45101
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 0320 oder bei (km-Stand): 146000 Luftschiffstoff. am (Datum): oder bei (km-Stand): 140000