



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1											
2	WVWZZZ3C z GE116831										
	3G5 48R										
3	PASSAT Var.					HLBMT					
	140 kW					TDI D6A					
4	DFC A					RBQ					
	LC9X					TQ					
		B0A	F94	G0R	H4H	J2D	DE5				
	-	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1			
	3FU	3S1	8TB	QI6		I8H	8GU				
	8RM		1ZA	L36	OYE	G01	7MM				


BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer 2 Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe 3: Motorkennbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung, 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>29. Dez. 2015</p> <p>Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Volkswagen-Servicepartner Betrieb: Harburg Großmoorbogen 1 21079 Hamburg Telefon (040) 766 07-0 Telefax (040) 766 07-103 www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 20707</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>06.04.2015</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners


a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.6.16	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 28958	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #42679	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	<p>LongLife Mobilitätsgarantie:</p>  <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/17 oder bei (km-Stand): 58900 am (Datum): oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Halde-Öl
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.3.17	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 64.056	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #A. 57183	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 <p>126 / 47848 Autohaus Glincke GmbH 39117 Glincke Tel. 05 71 / 41 87-0</p>	 <p>126 / 47848 Autohaus Glincke GmbH 39117 Glincke Tel. 05 71 / 41 87-0</p>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/18 oder bei (km-Stand): 90.000	Luft- und Kraftstofffilter am (Datum): oder bei (km-Stand): 90000

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 98.553	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 10.11.2017	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 411.40751	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
 <p>126 / 47848 Autohaus Gnricke GmbH 38427 Müden Tel. 05 71 / 89 87-0</p>	<p>LongLife-Mobilitätsgarantie:</p>  <p>126 / 47848 Autohaus Gnricke GmbH 38427 Müden Tel. 05 71 / 89 87-0</p>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/18 oder bei (km-Stand): 128.500	DSG-Ölwechsel, Pollenfilter am (Datum): oder bei (km-Stand): 120.000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.9.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 141039	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018008421	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 126 / 47848 Autohaus Glinicke GmbH 32127 484200 051 71 88 87-0 Stempel des Fachbetriebs	 126 / 47848 Autohaus Glinicke GmbH 32127 484200 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/19 oder bei (km-Stand): 171.000	Kraft + Luftfilter, ALLrabi am (Datum): 09/19 BRFL, ALLrabi oder bei (km-Stand): 130.000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.3.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 167.783	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #2019006413	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
 126 / 47848 Autohaus Glinicke GmbH 32423 Minden Tel. 05 71 88 87 0	LongLife Mobilitätsgarantie:  126 / 47848 Autohaus Glinicke GmbH 32423 Minden Tel. 05 71 88 87 0
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/2020 oder bei (km-Stand): 197.700	Kraft + Luftfilter, DSG-ÖL am (Datum): oder bei (km-Stand): 180.000

Datum: 7.6.16	km-Stand: 29963
Bemerkungen: 2357 97BT	 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>