



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1 |     | WVWZZZ3C z GE099215     |
| 2 |     | 3G5 C8R                 |
| 3 |     | PASSAT A11tr. BMT       |
|   |     | 140 kW TDI D6A          |
|   |     | DFC A                   |
|   |     | LI7F                    |
|   |     | QFE                     |
|   |     | TO                      |
| 4 |     | B0A U45 G0R H7I J2D DE5 |
|   | -   | 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1 |
|   | -   | 3S1 8TB QI6 I8E 8GV     |
|   | 8RM | 1ZA L28 OYF G05 7MM     |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

|   |   |
|---|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>16.11.15</i></p>   <p>Nutzfahrzeuge<br/>146/4262 5<br/>Volkswagen Automobile<br/>Berlin GmbH<br/>12099 Berlin<br/>Tel.: (0 30) 89 08-3000</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p>   <p>Nutzfahrzeuge<br/>146/4262 5<br/>Volkswagen Automobile<br/>Berlin GmbH<br/>12099 Berlin<br/>Tel.: (0 30) 89 08-3000</p> |
| Stempel des Volkswagen Partners   | Stempel des Volkswagen Partners   |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                         |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter          |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF           |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl              |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz               |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: 26.11.16   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                      |
| bei km-Stand: 14891   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                      |
| Rechnungsnummer:  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....                                      |
| Service durchgeführt von:   | LongLife Mobilitätsgarantie:   |
|   <br><b>Volkswagen Automobile Berlin GmbH</b><br>Nutzfahrzeuge<br>Oberlandstraße 36-41 • 12099 Berlin<br>Telefon: (0 30) 89 08-2000<br>Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners  |

| Ihre nächsten Service-Termine  |   |
|--|---|
| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten  |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): 11/17<br>oder<br>bei (km-Stand): 30000 | H. Elze<br>am (Datum): 11/17<br>oder<br>bei (km-Stand): 60000 |

# Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter                                |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                         | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl                                     |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                                      |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                                     |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)                       |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)      | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz                        |
| Service durchgeführt am: 13.3.2017  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| bei km-Stand: 47652   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen  |
| Rechnungsnummer: 20170078 11/1  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....  |
| Service durchgeführt von:<br>  | LongLife Mobilitätsgarantie:<br> |

| Ihre nächsten Service-Termine   |   |
|---|---|
| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten  |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... | .....<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |

7/2017 Öl DSG wechsell  
 Pollenfilter  
 Erweiterter Inspektionsumfang  
 Scheinwerfer

# Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

|   |   |
|---|---|
| Datum: 5.10.16                          | km-Stand: 33 023  |
| Bemerkungen:<br>AS 2353<br>24CP<br>9101 |  <p>Nutzfahrzeuge<br/>146/4262 5<br/>Volkswagen Automobile<br/>Berlin GmbH<br/>12099 Berlin<br/>Tel.: (0 30) 89 08-3000</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p> |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Datum:       | km-Stand:                       |
| Bemerkungen: | <p>Stempel des Fachbetriebs</p> |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Datum:       | km-Stand:                       |
| Bemerkungen: | <p>Stempel des Fachbetriebs</p> |