

# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

|   |                               |                          |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | WVG ZZZ 1T z FW048089         | <input type="checkbox"/> |
|   | 1T3 4AX                       |                          |
| 2 | TOURAN 2.0BMT HIGHL           | <input type="checkbox"/> |
|   | 103 KW TDI M6F                | <input type="checkbox"/> |
| 3 | CFHC                          | <input type="checkbox"/> |
|   | LD7R                          | <input type="checkbox"/> |
|   | NGC                           | <input type="checkbox"/> |
|   | YV                            | <input type="checkbox"/> |
| 4 |                               | <input type="checkbox"/> |
|   | B0A C6M G0K HX3 J2D D91       | <input type="checkbox"/> |
|   | - 1AT 1G8 2PP 1NL 5RQ 5SL TP4 | <input type="checkbox"/> |
|   | 0BF 3S1 3U7 QG1 8AY 8GU 8ZH   | <input type="checkbox"/> |
|   | 1KS 1ZA - 3YR G27 7MJ         | <input type="checkbox"/> |
|   | 0Y1 4UF 4X3 4I2 N2S 5MU       | <input type="checkbox"/> |
|   | 9VQ 2JX E0A 0AF 0BF 2UA 2G5   | <input type="checkbox"/> |
|   | 1JC L62 0YC                   | <input type="checkbox"/> |

BTT-0507



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

|   |  |
|---|--|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>   <p>136/48691</p> <p><b>HELD &amp; STRÖHLE</b></p> <p>89231 Neu-Ulm</p> <p>28/11/15</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p>   <p>136/48691</p> <p><b>HELD &amp; STRÖHLE</b></p> <p>89231 Neu-Ulm</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|---|--|

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.






# Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: <b>21.12.2015</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: <b>31004</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: <b>18186</b>   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....   |
| Service durchgeführt von:  <b>136/48691</b><br><b>HELD &amp; STRÖHLE</b><br>Stempel des Fachbetriebs |  <b>136/48691</b><br><b>HELD &amp; STRÖHLE</b><br>Stempel des Volkswagen Partners |
| <b>Ihre nächsten Service-Termine</b>  |   |
| <b>Service-Ereignis</b>   | <b>Zusatzarbeiten</b>   |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): <b>12/2017</b><br>oder<br>bei (km-Stand): <b>61004</b>   | <b>Pollenfilter</b><br>am (Datum): <b>09/2016</b><br>oder<br>bei (km-Stand): <b>60000</b>   |



# Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion  | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzfilter  |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage                        | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)                             | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: <b>13.10.16</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: <b>60309</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: <b>2016013842</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Service durchgeführt von:  | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>136/48691</b>  | LongLife Mobilitätsgarantie  |
| <b>HELD &amp; STRÖHLE</b>   | <b>136/48691</b>   |
| <b>38231 Neu-Ulm</b>  | <b>HELD &amp; STRÖHLE</b>  |
| Stempel des Fachbetriebs  | Stempel des Volkswagen Partners  |

| Ihre nächsten Service-Termine                                      |                               |
|--|-------------------------------|
| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten                |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | <b>Luftf. / Kraftstoff</b>    |
| oder   |                               |
| am (Datum): <b>10.17</b>   | am (Datum): <b>10.17</b>      |
| oder   |                               |
| bei (km-Stand): <b>90.000</b>                                      | bei (km-Stand): <b>90.000</b> |



# Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzadditiv        |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF           |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                         | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl              |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz               |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung                               | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)      | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: <b>4.9.2017</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                      |
| bei km-Stand: <b>90392</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                      |
| Rechnungsnummer: <b>138/48691</b>   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....                                      |
| Service durchgeführt von: <b>HELD &amp; STRÖHLE</b>   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....                                      |
| <b>89231 Neu-Ulm</b>  | LongLife Mobilitätsgarantie: <b>HELD &amp; STRÖHLE</b>   |
| Stempel des Fachbetriebs  | Stempel des Volkswagen Partners <b>HELD &amp; STRÖHLE</b>                                      |

| Ihre nächsten Service-Termine   | Zusatzarbeiten  |
|---|---|
| <b>Service-Ereignis</b><br><input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): <b>9.2018</b><br>oder<br>bei (km-Stand): ..... | <b>am (Datum):</b> <b>1.2018</b><br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |



# Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:                              |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                  | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion   | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF             |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                         | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)      | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz    |

Service durchgeführt am: 22.8.18.

bei km-Stand: 124435.

Rechnungsnummer:  136/48691

Service durchgeführt von: Audi Service

**WELD & STRÖHLE**


Stempel des Fachbetriebs: 89281 Neu-Ulm

Zahnriemen

Zündkerzen

.....

.....

LongLife-Mobilitätsgarantie:  Audi Service

136/48691

**WELD & STRÖHLE**

Stempel des Volkswagen Partners: 89281 Neu-Ulm

## Ihre nächsten Service-Termine

**Service-Ereignis**

nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum): 8/19.

oder  
bei (km-Stand): 151500.

**Zusatzarbeiten**

Lufi, kerami. Benflusung, Pollenfilter.

am (Datum): 8/20.

oder  
bei (km-Stand): 180400.