Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Lieber Volkswagen-Kunde,
bitte bringen Sie stehts Ihren Serviceplan zu Ihrem Servieaufenthalt mit.

Kunde: Aleris Rolled Products Germany GmbH

☐ Kauf

☒ Leasing Nummer: 2585260

☐ Autocredit Nummer: _____

Folgende Dienstleistungen sind Bestandteil des Vertrags:

☒ Wartung & Verschleiß

☐ Reifen Clever Paket

☐ Kfz-Versicherung

☐ Garantieverlängerung

☐ Reifeneinlagerungsservice

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
Volkswagen Zentrum Koblenz 133 46299 56070 Koblenz löhrgruppe	Volkswagen Zentrum Koblenz Löhr & Becker Automobile GmbH Andernacher Straße 210-220 · 56070 Koblenz Tel. (02 61) 80 77-0 · Fax (02 61) 80 77-159 löhrgruppe
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.02.2016	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 29620	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel	LongLife Mobilitätsgarantie: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 60000 **oder** bei (km-Stand): 60000	..... am (Datum): 6.6.2020 **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.9.2016	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 59965	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 2016003990	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 09/2017 **oder** bei (km-Stand): 90000	Luft - Dieselfilter am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.6.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 90628	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 201700	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 06/2018 **oder** bei (km-Stand): 120000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue® 70 %
☑ / ☐ **Inspektion**	☑ / ☐ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☑ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.02.18	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 120.746	☐ / ☑ .....
Rechnungsnummer: 2018000404	☐ / ☑ .....
Service durchgeführt von: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.09.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 150 351 km	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 2018003236	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 09/19 **oder** bei (km-Stand): 180.000	Inspektion am (Datum): 09/18 **oder** bei (km-Stand): 180.000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.05.19	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 177997	☐ / ☐ .....
~~Rechnungsnummer~~ Auftrags: 201900 1516	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Fachbetriebs	~~LongLife Mobilitätsgarantie~~: VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 05.2020 **oder** bei (km-Stand): 207997	Bremsfl. am (Datum): 02.20 **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 01.02.2017	km-Stand: 74474
Bemerkungen: Aktion 23R7 Nox Motorsteuerg. Update	VW 43729 Auto Wellmann Neue Hünxer Straße 22 46485 Wesel Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner