



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | WVWZZZ3CZFP421138 | CRLB | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 3G545Y | | | | |
| 2 | 3G545Y PASSAT Var. | HLBMT | 110 KW | | |
| | PZN LC9X | TO | TDI D6F | CRLB | |
| | X0A B0A U16 G1A H4X J0B DN4 Q4H | | | | |
| 3 | VOA 1AT 1G0 1XX | 5RQ 5SL TR1 | | | |
| | - 3S1 8T8 QI6 | I8H 8GU | | | |
| | 1ZA L13 0YC G02 7MM | | | | |
| 4 | 1JC | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|---|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">  <p>142/35548 Autohaus Ernst GmbH 68167 Mannheim</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">27.6.17</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Autohaus ERNST GmbH</p> <p>Käfertaler Str. 261 · 68167 Mannheim Telefon 06 21/3 3811-200 · 3 40 34</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|---|---|

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 13.07.2016 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 31424 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 21310040279 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
| <p>Audi Berlin GmbH Richard-Tauber-Damm 48 12277 Berlin Telefon +49 30 666 077 700 Telefax +49 30 666 077 709 Betriebsnr. 74004</p>  <p>13.7.16 <i>J. Piff</i> Datum Unterschrift</p> | <p>Audi Berlin GmbH Richard-Tauber-Damm 48 12277 Berlin Telefon +49 30 666 077 700 Telefax +49 30 666 077 709 Betriebsnr. 74004</p>  <p>13.7.16 <i>J. Piff</i> Datum Unterschrift</p> |

| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/2017 oder bei (km-Stand): 60.000 | am (Datum): 06/2017 oder bei (km-Stand): 60.000 |

Service-Nachweis 2

| | |
|--|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieseldieselfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>16.11.17</i> | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Serv | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|---|
| <p>Audi Berlin GmbH Richard-Tauber-Damm 48 12277 Berlin Telefon +49 30 666 077 701 Betriebsnr. 74004</p> <p><i>16.11.17</i> Datum Unterschrift</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p> | <p>Audi Berlin GmbH Richard-Tauber-Damm 48 12277 Berlin Telefon +49 30 666 077 701 Betriebsnr. 74004</p> <p><i>16.11.17</i> Datum Unterschrift</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Ihre nächsten Service-Termine</p> <p>Service-Ereignis</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige</p> <p>oder</p> <p>am (Datum): <i>06.10.18</i></p> <p>oder</p> <p>bei (km-Stand): <i>30.000</i></p> | <p>Zusatzarbeiten</p> <p><i>Keilrippenriemen</i></p> <p>am (Datum): <i>06.10.18</i></p> <p>oder</p> <p>bei (km-Stand): <i>30.000</i></p> |
|--|--|

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

| | |
|--------------------------|--|
| Mängel festgestellt? | Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Mängel: | |
| <i>Unfall restl.</i> | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Audi Berlin GmbH
 Standort Tempelhof
 74004
 Richard-Tauber-Damm 48
 12277 Berlin
 Telefon +49 30 666077-700
 Rufnum. +49 30 666077-709
 Stempel des Fachbetriebs

36001270/ISB

Service-Nachweis 3

| | |
|--|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <u>10.07.2018</u> | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <u>68195</u> | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: <u>21310053140</u> | <input checked="" type="checkbox"/> HU/AU durchgeführt |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
| <small>Audi Berlin GmbH Richard-Tauber-Damm 48 12277 Berlin Telefon +49 30 666 077 701 Telefax +49 30 666 077 709 Betriebsnr. 74004</small>  <u>10.7.18</u> <u>[Signature]</u> <small>Datum Unterschrift</small> | <small>Audi Berlin GmbH Richard-Tauber-Damm 48 12277 Berlin Telefon +49 30 666 077 701 Telefax +49 30 666 077 709 Betriebsnr. 74004</small>  <u>10.7.18</u> <u>[Signature]</u> <small>Datum Unterschrift</small> |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>11/2018</u> oder bei (km-Stand): <u>90000</u> | <u>11/2018</u> am (Datum): oder bei (km-Stand): <u>90.000</u> |

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

| | |
|--------------------------------|--|
| Mängel festgestellt? | Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Mängel: | <small>Audi Berlin GmbH Richard-Tauber-Damm 48 12277 Berlin Telefon +49 30 666 077 701 Telefax +49 30 666 077 709 Betriebsnr. 74004</small>  <u>10.7.18</u> <u>[Signature]</u> <small>Datum Unterschrift</small> |
| <u>Unter teil links rechts</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| | |
|---|--|
| Datum: 20.04.2016 | km-Stand: 25278 |
| Bemerkungen: QVM 2353 91M7 97 BP | Audi Berlin GmbH Standort Tempelhof 74004 Richard-Tauber-Damm 48 12277 Berlin Telefon +49 30 666077-700 Telefax +49 30 666077-709 Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | |
| | Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | |
| | Stempel des Fachbetriebs |