



Serviceplan



TMBLK9NEXFO215314

CUNA

5E559X OCT COM SCO

QSL LF9F-J3J3 HC 135KW CUNA

EOA 1DO 5SJ 5RQ 1KS 6FF 1AT 3FA
1N3 1NL HW6 4UP 4R4 3NU 3QM 4X4
4A4 8ZH J2D Q16 8GU 9AK 9VS
7UG 18G 8QL 8X1 4I3 B01 7MM
3L3 9P5 Q1A 7X2 9ZE 8WE 3GA
7AA G10 L31 7P4 F0A 3S2 2UB

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}

23 / 08 / 2015

G&K Zentrum Hofheim

ŠKODA Vertragshändler

Göthling & Kaufmann Automobile GmbH
Niederhofheimer Str. 60. 65719 Hofheim/Taunus
T +49(0)6192 807080. F +49(0)6192 80708 99
Škoda-Vertragshändler Hdl.-Nr. 52.130.10
ŠKODA Partner

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung?

Ja ☐ Nein ☐

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{a)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw. _____
Meilen: _____

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



1ST012705SH


Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-05-31
Laufleistung	56758 km
Auftragsnummer	2016002578
MOB: 1819286	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u.Pollenfilter ☒ Getriebeöl ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Göthling & Kaufmann Autom.GmbH Niederhofheimer Str. 60 65719 Hofheim am Taunus Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2015-11-03
Laufleistung	28560 km
Auftragsnummer	2015005356
MOB-MARKE 1707429	
Durchgeführt von	Göthling & Kaufmann Autom.GmbH Niederhofheimer Str. 60 65719 Hofheim am Taunus Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-04-23
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	0215314
Durchgeführt von	Göthling & Kaufmann Autom.GmbH Niederhofheimer Str. 60 65719 Hofheim am Taunus Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLK9NEXF0215314
Typbezeichnung	OCT.COM SCO TD135/2.0A6A
Datum der Auslieferung	2015-04-22

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-08-22
Laufleistung	114952 km
Auftragsnummer	646101
MOB 1/2.236.055	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u.Pollenfilter ☒ Getriebeöl ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Ebert Automobile GmbH Ampèrestraße 9 64625 Bensheim Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-02-22
Laufleistung	86000 km
Auftragsnummer	84292
Mobilitätsgarantie Nr. 2018837	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Dieselmotorschwefelfilter ☒ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Ebert Automobile GmbH Mannheimer Straße 77 69469 Weinheim Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2018001551	5E5S9X	MTK-SC 149	2015-04-22
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBLK9NEXF0215314	CUNA	146157	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
OCT.COM SCO TD135/2.0/	QSL	2015	2018-3-19

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐
Ablaufdatum Verbandkasten 12/2020 :Prüfen und Datum eintragen	☒	☐
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum 02/2019 :Prüfen und Datum eintragen	☒	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☐	☒

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	☒	☐
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☒	☐
Bremsflüssigkeit: Wechseln	☐	☒
Hallex-Kupplung: Öl wechseln	☐	☒

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	☐	☒