



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland





# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE209451 3G5 35Y	<input type="checkbox"/>																																
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D6F	<input type="checkbox"/>																																
3	CRL B QMM LC9X TO	<input type="checkbox"/>																																
4	<table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G1A</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8RM</td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYB</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>	-	B0A	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4		-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1	-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU			8RM	1ZA	L34	OYB	G01	7MM		<input type="checkbox"/>
-	B0A	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4																												
-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1																											
-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																												
	8RM	1ZA	L34	OYB	G01	7MM																												


BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-identifizierungsnummer, 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p><b>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Audi Zentrum Bamberg Kärntenstr. 9/11 96052 Bamberg Telefon +49 951 942 22-0 info@audi-zentrum-bamberg.de Betriebsnr. 14220570</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><i>26.04.16</i> <i>A. Rees</i> Datum Unterschrift</p> </div>	<p><b>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Audi Zentrum Bamberg Kärntenstr. 9/11 96052 Bamberg Telefon +49 951 942 22-0 info@audi-zentrum-bamberg.de Betriebsnr. 14220570</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><i>19.04.16</i> <i>A. Rees</i> Datum Unterschrift</p> </div>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

**Service-Nachweis 1**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>20.02.17</u>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>27802</u>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>2017002F10</u>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Audi Zentrum Bamberg</b> 142 / 20570 Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 96052 Bamberg	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Stempel des Fachbetriebs	Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Audi Zentrum Bamberg Körnerstr. 9/11 96052 Bamberg Telefon +49 951 942 22-0 info@audi-zentrum-bamberg.de Betriebsnr. 14220570 Datum: <u>20.02.17</u>  Unterschrift

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<u>Inspektion</u>
am (Datum): .....	am (Datum): .....
oder	oder
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand) <u>60000</u>

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel: <u>Kratzer Seitenteil HL</u>		

**Audi Zentrum Bamberg**  
142 / 20570  
Motor-Nützel Vertriebs-GmbH  
96052 Bamberg

Stempel des Fachbetriebs

3G00127015C

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.12.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 63688	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 17138	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Audi Zentrum Bamberg</b> 14220570 Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 96052 Bamberg	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Stempel des Fachbetriebs	<p>LO <b>Motor-Nützel Vertriebs-GmbH</b>  <b>Audi Zentrum Bamberg</b>            Körntenstr. 9/11            96052 Bamberg            Telefon +49 951 942 22-0            info@audi-zentrum-bamberg.de            Betriebsnr. 14220570</p> <p>28.12.17            Datum Unterschrift</p> 
	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	..... <i>Anzeige</i> ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>14.06.2019</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>120687</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>3035</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <i>142/22611</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
<b>Niederlassung Scheßlitz</b>	LongLife Mobilitätsgarantie: <i>142/22611</i>
<small>Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Stempel des Fachbetriebs Scheßlitz</small>	<b>Niederlassung Scheßlitz</b>
	<small>Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Stempel des Volkswagen Partners</small>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): <i>06.2020</i>	am (Datum): <i>06.2020</i>
oder	oder
bei (km-Stand): <i>150000</i>	bei (km-Stand): <i>150000</i>