



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | WVWZZZ 7N z GV 240458 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 7N2 35Y | <input type="checkbox"/> |
| 3 | SHARAN CLBMT | <input type="checkbox"/> |
| | 110 KW CRD6F | <input type="checkbox"/> |
| | DFL QKM | <input type="checkbox"/> |
| 4 | LC9X L--- L--- 67 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | B0A 41U G1A H11 J4E DN4 | <input type="checkbox"/> |
| | 1AT 1G0 1XX 5R0 5SL | <input type="checkbox"/> |
| | 3S1 3U4 QI6 BAY 80V | <input type="checkbox"/> |
| | 1LW 3FA 7MM | <input type="checkbox"/> |
| | 4UP 4X3 412 N2Z 7TZ | <input type="checkbox"/> |
| | BRM 2JC E0P | <input type="checkbox"/> |
| 1M6 ABC 81D U5A 1N3 3PD 4A3 8N3 | <input type="checkbox"/> | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Volkswagen Antenne Hamburg GmbH Fruchttal 29 20259 Hamburg Telefon (040) 43172-0 3 0 2016 Telefax (040) 43172-343 www.volkswagen-hamburg.de</p> <p>Gerrit Kurz</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> |
| <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 2


| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 03.08.17 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 62295 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Vollgepflegten Automobile Hamburg GmbH Volkswagen-Servicepartner Betrieb: Emsbüttel Fruchtallee 79 20259 Hamburg Telefon (040) 431 72-0 Stempel des Fachbetriebs 431 72-345 www.volkswagen-hamburg.de | Volkswagen Automobile Hamburg GmbH LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen-Servicepartner Betrieb: Emsbüttel Fruchtallee 79 20259 Hamburg Telefon (040) 431 72-0 Telefax (040) 431 72-345 Stempel des Volkswagen Partners www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 44939 |
| Ihre nächsten Service-Termine | |
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/18 oder bei (km-Stand): 90.000 | <u>Bremsflüssigkeit</u> am (Datum): 06/17 oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 28.05.19 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 103502 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer # 11220 | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> |
| Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie: |
| | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/19 oder bei (km-Stand): 120000 | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 25.10.18 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 125152 km | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: H 16048 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  <small>Stempel des Fachbetriebs</small> | LongLife Mobilitätsgarantie: <small>Stempel des Volkswagen Partners</small> |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 5. 2019 oder bei (km-Stand): 133000 | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 11.2.19 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 138562 km | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: # 7946 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Volkswagen-Servicepartner Betrieb: Eimsbüttel Fruchtallee 29 20259 Hamburg Telefon: (040) 431 72-0 Telefax: (040) 431 72-345 Stempel des Fachbetriebs www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 44989 | LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Volkswagen-Servicepartner Betrieb: Eimsbüttel Fruchtallee 29 20259 Hamburg Telefon: (040) 431 72-0 Telefax: (040) 431 72-345 Stempel des Volkswagen Partners www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 44989 |
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): |