SIMPLY CLEVER

ŠKODA



Serviceplan

Scanned with CamScanner

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJJ7NE6F0173075 CKFC

5E5485 OCT COM ELE

PFL LA7W-8E8E HA 110KW CKFC

ECA 1DO 5SJ 5RQ 1KD 6FF 1AT 3FA
1N3 1NL H6L 4UP 4R4 3NU 3QB 4X3
4A3 8ZH J2D QI6 8GV 9AK 8RM
7UG I8G 8QL 8X1 4I2 B01 7MJ
3L3 9P5 Q1A 7X2 9ZE 8WE 3GA
7AA G01 L05 7P4 F0A 3S2 2UA

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung[a]

13 / 02 / 2015

Autohaus Wernigerode GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dornbergsweg 45
38855 Wernigerode
Tel. 03943-533300 + Fax 533399
email: autohaus@ah-wr.de
Händler Nr. 6530310

ŠKODA Partner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja ☐ Nein ☒

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung[a]

Jahre: _____ oder km: _____
bzw.
Meilen: _____

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

1ST012705SH

Scanned with CamScanner

Komplettnachweis

Autohaus Wernigerode GmbH
ŠKODA Vertragshändler
ŠKODA
1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
38855 Wernigerode
Tel. 03943-53800 Fax 538099
email: autohaus@ah-wr.de
Händler Nr. 6530310
SAP51961201 Stand: 05/2017
1/2.349.806

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE6F0173075
Typbezeichnung	OCT.COM ELE TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-02-13

Inspektion	
Datum	2018-04-24
Laufleistung	142370 km
Auftragsnummer	2018005802
MOB: 1/2.349.806	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Wernigerode GmbH Dornbergsweg 45 38855 Wernigerode Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt	
Datum	2018-02-05
Laufleistung	136756 km
Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt	
Durchgeführt von	Autohaus Wernigerode GmbH Dornbergsweg 45 38855 Wernigerode Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Scanned with CamScanner

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2015-12-03
Laufleistung	59450 km
Auftragsnummer	2015021729
Mop.Nr.1697899	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Wernigerode GmbH Dornbergsweg 45 38855 Wernigerode Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2015-06-30
Laufleistung	28652 km
Auftragsnummer	2015011702
Mobilitätsnummer. 1608789	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Autohaus Wernigerode GmbH Dornbergsweg 45 38855 Wernigerode Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-02-06
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2015002042
Durchgeführt von	Autohaus Wernigerode GmbH Dornbergsweg 45 38855 Wernigerode Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Scanned with CamScanner

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-04-27
Laufleistung	120703 km
Auftragsnummer	2017006859
Mob.Nr.: 2010608	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Autohaus Wernigerode GmbH Dornbergsweg 45 38855 Wernigerode Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-08-04
Laufleistung	90466 km
Auftragsnummer	2016013533
Mob. Nr.: 1849650	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Wernigerode GmbH Dornbergsweg 45 38855 Wernigerode Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Garantie gegen Durchrostung nach Karosseriereparatur

Datum	2015-12-03
Laufleistung	59450 km
Auftragsnummer	2015021729
Die bei uns durchgeführte Karosseriereparatur erfolgte fachmännisch nach Vorgaben von ŠKODA AUTO a.s. Wir bestätigen, dass für den instandgesetzten Bereich die Garantie gegen Durchrostung weiterhin in vollem Umfang gültig ist.	
Durchgeführt von	Autohaus Wernigerode GmbH Dornbergsweg 45 38855 Wernigerode Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Scanned with CamScanner