



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

SCHWABA

GMBH



Unfall Spezialist

Karosserie, Lack, Clever Repair

Panne? Unfall?



Hilfe rund um die Uhr

0800 8888840



Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C	z	GE233830	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	3G5		48Y					
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT	Var.	HLBMT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	140 kW		TDI D6F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	<input type="checkbox"/>	DFC	A		QMN	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	LA7W			TO	<input type="checkbox"/>			
4	<input type="checkbox"/>	-	BOA	CJ2	G1A	H4X	J2D	DE5	
	<input type="checkbox"/>	-	1AT	1G0	2ZD		5RQ	5SL	TR1
	<input type="checkbox"/>	8RM	3S1	8TB	QI6		I8H	8GV	
	<input type="checkbox"/>		1ZA	L35	OYC	G01	7MM		
	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>								




BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Schweizer Lechhausen ZwNI. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Reservenummer 141/27928</p> <p><i>01.06.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Schweizer Lechhausen ZwNI. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Reservenummer 141/27928</p> <p><i>01.06.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1.3.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 33066	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1-850269	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  142-21599 Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co.KG Frankfurter Str. 171 35392 Gießen	  LongLife Mobilitätsgarantie: 142-21599 Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co.KG Frankfurter Str. 171 35392 Gießen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<i>Wasser</i>
am (Datum):	am (Datum): <i>01.09</i>
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): <i>60000</i>

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.10.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 63551	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Auto Singer GmbH & Co. KG Service durchgeführt von: Volkswagen Partner	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Augsburger Str. 85-87 87600 Kaufbeuren Telefon +49 8341 9515-0 Telefax +49 8341 9515-60 info-kf@autosinger.de Betriebsnummer 141 31224 Stempel des Fachbetriebs	Auto Singer GmbH & Co. KG Original-Motorsgarantie Volkswagen Partner Augsburger Str. 85-87 87600 Kaufbeuren Telefon +49 8341 9515-0 Telefax +49 8341 9515-60 info-kf@autosinger.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 10/18	Luftfilter, Kraftstofffilter
oder	
bei (km-Stand): 93000	am (Datum):
	oder
	bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.07.18	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 94101	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 110040549	<input checked="" type="checkbox"/> UVR bis 7/19
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
Auto Singer GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Augsburger Str. 85-87 87600 Kaufbeuren Telefon +49 8341 9515-0 Stempel des Fachbetriebs:	LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Singer GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Augsburger Str. 85-87 87600 Kaufbeuren Telefon +49 8341 9515-0 Telefax +49 8341 9515-60 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 141 31224
Ihre nächsten Service-Termine Service-Intervall 141 31224	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 14.08.18 oder bei (km-Stand): am (Datum): 7/19 oder bei (km-Stand): 124'

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	Auto Singer GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Augsburg Str. 85-87 87600 Kaufbeuren Telefon +49 8341 9515-0 Telefax +49 8341 9515-60 info@autosinger.de Betriebsnummer 141 31224 Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC


Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.02.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 123687	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 110051494	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Auto Singer GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Augsburger Str. 85-87 87600 Kaufbeuren Telefon +49 8341 9515-0 Telefax +49 8341 9515-60 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Singer GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Augsburger Str. 85-87 87600 Kaufbeuren Telefon +49 8341 9515-0 Telefax +49 8341 9515-60 info- Stempel des Volkswagen Partners
Betriebsnummer 141 31224	Betriebsnummer 141 31224
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02.2020 oder bei (km-Stand): 153000	Bremsflüssigkeit am (Datum): 06.2019 oder bei (km-Stand): 153000

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: <i>01.03.2017</i>	km-Stand: <i>33.071 km</i>
Bemerkungen: <i>Aktion 87CH</i>	 <p>142-21599 Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co.KG Frankfurter Str. 171 35392 Gießen</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>