Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z GE160113
3G5 45Y

2 PASSAT Var. HLBMT
110 kW TDI D6F

3 CRL B QMM
LI7F-------- TO

4 B0A F94 G1A H5R J2D DN4
– 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1
– 5W0 8TB QI6 I8E 8GU
8RM 1ZA L34 0YB G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	**Datum der Auslieferung/Erstzulassung:**[a)]
187/48305 MAHA 81669 München 8.4.16	187/48305 MAHA 81669 München 8.4.16
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.01.2017	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 28615	☐ / ☑ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☑ .....
Service durchgeführt von: 52068 VOLKSWAGEN ZENTRUM AACHEN 52078 AACHEN Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 52068 VOLKSWAGEN ZENTRUM AACHEN 52078 AACHEN Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.09.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 61627	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 0026	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VOLKSWAGEN ZENTRUM Aachen Volkswagen Zentrum Aachen Jacobs automobile GmbH Trierer Straße 169 · 52078 Aachen Telefon 0241-9777-0 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie 51268 VOLKSWAGEN ZENTRUM AACHEN 52078 Aachen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.06.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 96484	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VOLKSWAGEN ZENTRUM Aachen Volkswagen Zentrum Aachen Jacobs automobile GmbH Trierer Straße 169 · 52078 Aachen Telefon: 0241-9777-0 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 51268 VOLKSWAGEN ZENTRUM AACHEN 52078 Aachen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 06/19 **oder** bei (km-Stand): 136484	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
❑ / ☒ Ölwechsel-Service	❑ / ☒ AdBlue®
☒ / ❑ Inspektion	☒ / ❑ Bremsflüssigkeit
☒ / ❑ mit Motorölwechsel	❑ / ☒ Dieselkraftstofffilter
❑ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ❑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ❑ LongLife Motoröl verwendet	❑ / ☒ Haldexkupplung: Öl
❑ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	❑ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ❑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	❑ / ☒ Luftfiltereinsatz
❑ / ☒ Reparaturempfehlung	❑ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
❑ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	❑ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.02.19	❑ / ☒ Zahnriemen
	❑ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 127629	❑ / ❑ .....
Rechnungsnummer: 13396	❑ / ❑ .....
Service durchgeführt von: VOLKSWAGEN ZENTRUM Aachen Volkswagen Zentrum Aachen Jacobs automobile GmbH Trierer Straße 169 · 52078 Aachen Telefon 0241 9777-0 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 51268 VOLKSWAGEN ZENTRUM AACHEN Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
❑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner