



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVGZZZ	<b>5N</b>	Z	<b>GW607620</b>																																																			
		<b>5N2</b>		<b>27U</b>																																																			
2	Tiguan 2.0BMT		SPORT																																																				
	110 KW TDI M6A																																																						
3	CUVC		QCR																																																				
	L0K1L		DM																																																				
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td> <td>C7Q</td> <td>G0L</td> <td>H50</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>2PP</td> <td>1NP</td> <td>5RQ</td> <td>5SL T0N</td> </tr> <tr> <td>0BE</td> <td>3S1</td> <td>3U1</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I7A</td> <td>8GU 8ZH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1KU</td> <td>1LJ</td> <td>-</td> <td></td> <td>G02</td> <td>7MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0Y1</td> <td>4UF</td> <td>4X3</td> <td></td> <td>4I2</td> <td>N2S 5MB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8RM</td> <td>2JN</td> <td>E0A</td> <td>0AK</td> <td>0BE</td> <td>2UA 2G5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1JA</td> <td>L04</td> <td>0YF</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						B0A	C7Q	G0L	H50	J2D	DN4		-	1AT	1G8	2PP	1NP	5RQ	5SL T0N	0BE	3S1	3U1	QI6		I7A	8GU 8ZH		1KU	1LJ	-		G02	7MM		0Y1	4UF	4X3		4I2	N2S 5MB		8RM	2JN	E0A	0AK	0BE	2UA 2G5		1JA	L04	0YF			
B0A	C7Q	G0L	H50	J2D	DN4																																																		
-	1AT	1G8	2PP	1NP	5RQ	5SL T0N																																																	
0BE	3S1	3U1	QI6		I7A	8GU 8ZH																																																	
	1KU	1LJ	-		G02	7MM																																																	
	0Y1	4UF	4X3		4I2	N2S 5MB																																																	
	8RM	2JN	E0A	0AK	0BE	2UA 2G5																																																	
	1JA	L04	0YF																																																				



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabeinspektion im Auftrag          Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  <b>Gottfried Schultz GmbH &amp; Co. KG</b>          durch  <b>Helf Automobil-Logistik GmbH</b>          Stauderstr. 193-197          45327 Essen          133 18095</p> <p><b>12.05.16</b></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>  <b>19. Mai 2016</b></p> <p><b>Volkswagen Zentrum          Düsseldorf</b>          Höherweg 85 · 40233 Düsseldorf          Telefon 0211/73 78-0 · Telefax -108</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---







a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) <i>Wischer vor</i>	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>08.11.2016</i>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>30418</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>A 18763</i>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
 <b>Autohaus Gera Nord GmbH</b> Siemensstr. 47 • 07546 Gera / FF 9063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:   <b>Autohaus Gera Nord GmbH</b> Siemensstr. 47 • 07546 Gera / FF 9063 • 07490 Gera Tel. Stempel des Volkswagen Partners (0365) 4 20 02 23



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>M(2017)</i> oder bei (km-Stand): <i>60400</i>	<i>Inspektion, Pollenfilter</i> ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): <i>60000</i>

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.03.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 57438	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: AN - 4899	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:    <b>Autohaus Gera Nord GmbH</b> Siemensstraße 47 • 07546 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23 Händler-Nr.. 78026	LongLife Mobilitätsgarantie:    <b>Autohaus Gera Nord GmbH</b> Siemensstraße 47 • 07546 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23 Händler-Nr. 78026
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/2018 oder bei (km-Stand): 87438	Inspektion am (Datum): 03/2018 oder bei (km-Stand): 87438

# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.08.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 87877	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: AN: 15218	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
 <b>Autohaus Gera Nord GmbH</b> Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23	LongLife Mobilitätsgarantie:  <b>Autohaus Gera Nord GmbH</b> Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08.2018 oder bei (km-Stand): 117877	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.02.18	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 146 528	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: AN 12862	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
 Autohaus Gera Nord GmbH Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23 Händler-Nr.: 78028	 LongLife Motoröl Autohaus Gera Nord GmbH Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23 Händler-Nr.: 78028
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum): 02/2019	Insp. + Öl
oder	am (Datum): 02/2019
bei (km-Stand): 146528	oder
	bei (km-Stand): 146528

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 Autohaus Gera Nord GmbH Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23 Händler-Nr.: 78028
Delle Seite nach hinten	
Kratzer Stoß, hinten	
	Stempel des Fachbetriebs

360012701SC

# Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.09.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 148.263	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: AN.1. 25472	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
<b>Autohaus Gera Nord GmbH</b> Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23 Handy-Nr.: 78026	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Autohaus Gera Nord GmbH</b> Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23 Handy-Nr.: 78026
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 09/2020	..... /a sp. ....
oder	am (Datum): 09/2019
bei (km-Stand): 178.263	oder
	bei (km-Stand): 180.000

**Service-Nachweis 6**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halde-Kupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>11.04.19</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>177.605</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>AN, 1 21851</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Jafa</b>	LongLife <b>Jafa</b>
<b>Autohaus Gera Nord GmbH</b> Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23 Händler-Nr. 78026	<b>Autohaus Gera Nord GmbH</b> Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23 Händler-Nr. 78026
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): <b>04/21</b>	<b>LongLife + Zahnriemen</b>
oder	
bei (km-Stand): <b>207.605</b>	am (Datum): <b>04/20</b>
	oder
	bei (km-Stand): <b>210.000</b>

**Dokumentation der Karosserie**




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
x Kratzer      o Beule/Delle      □ Korrosion      Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<b>Steinschlag Windschutzscheibe</b>	

Stempel des Fachbetriebs

3G001270/1SC