



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z GW584214	<input type="checkbox"/>																																																	
	5T1 37X																																																		
2	TOURAN 2.0	CLBMT <input type="checkbox"/>																																																	
	110 KW TDI M6F	<input type="checkbox"/>																																																	
3	DFEA	QFZ <input type="checkbox"/>																																																	
	LI7F-----	BG <input type="checkbox"/>																																																	
4	<table border="1"> <tr><td>B0A</td><td>C1E</td><td>G0K</td><td>HS4</td><td>J2D</td><td>DN4</td><td>Q4H</td></tr> <tr><td>-</td><td>1AT</td><td>1G2</td><td>2ZH</td><td>1NL</td><td>5RQ</td><td>5SL TR1</td></tr> <tr><td>0BP</td><td>3S2</td><td>3U2</td><td>QG1</td><td>I8E</td><td>8GV</td><td>8ZH</td></tr> <tr><td>1KE</td><td>1ZA</td><td>-</td><td>G04</td><td>7MM</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0Y1</td><td>4UP</td><td>4X3</td><td>4I2</td><td>N0R</td><td>5MJ</td><td></td></tr> <tr><td>8RM</td><td>2JP</td><td>E0A</td><td>0AL</td><td>0BP</td><td></td><td>2G5</td></tr> <tr><td>1JA</td><td>L08</td><td>0YH</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		B0A	C1E	G0K	HS4	J2D	DN4	Q4H	-	1AT	1G2	2ZH	1NL	5RQ	5SL TR1	0BP	3S2	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZH	1KE	1ZA	-	G04	7MM			0Y1	4UP	4X3	4I2	N0R	5MJ		8RM	2JP	E0A	0AL	0BP		2G5	1JA	L08	0YH				
B0A	C1E	G0K	HS4	J2D	DN4	Q4H																																													
-	1AT	1G2	2ZH	1NL	5RQ	5SL TR1																																													
0BP	3S2	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZH																																													
1KE	1ZA	-	G04	7MM																																															
0Y1	4UP	4X3	4I2	N0R	5MJ																																														
8RM	2JP	E0A	0AL	0BP		2G5																																													
1JA	L08	0YH																																																	



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <i>17.05.16</i>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} <i>25.05.16</i>
Niemeyer Automobile RE GmbH & Co. KG Rheinstr. 7-9 45663 Recklinghausen	Niemeyer Automobile RE GmbH & Co. KG Rheinstr. 7-9 45663 Recklinghausen
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.3.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30496	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 95974	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	IMS I - PULLE
oder
am (Datum): 03.17	am (Datum): 05.18
oder	oder
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.11.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 60741	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> VW Prüfung
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Stempel des Fachbetriebs	 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 5/2019 oder bei (km-Stand): 90000	Jasp. TÜV am (Datum): oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Betriebsöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.10.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 91736	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10.19 oder bei (km-Stand): 120000	<input type="checkbox"/> am (Datum): 05.19 oder bei (km-Stand): TÜV + AG

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 9.4.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 110442	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: ^{Ruff.} 48464	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Volkswagen Zentrum Düsseldorf 133/31968 <small>Stempel des Fachbetriebs</small> Höherweg 85 40233 Düsseldorf </div>	LongLife Mobilitätsgarantie:
	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):