

Künzig + Bleuel GmbH
Bremsen – Service



Bremsflüssigkeit
erneuern

2019 ~~2020~~ 2021 2022

1 2 3 ~~4~~ 5 6 7 8 9 10 11 12

Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | WVWZZZ3CZFP411939 | CRLB | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 3G545X | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 3G545X PASSAT Var. | HLBMT 110 KW | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | QFZ LA7W TO | TDI M6F CRLB | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | X0A B0A F97 G0K H5R J0B DN4 Q4H | | |
| | <input type="checkbox"/> | VOA 1AT 1G0 2ZH | 5RQ 5SL TR1 | |
| | <input type="checkbox"/> | 3FU 3S1 8T7 QI6 | I8E 8GU | |
| | <input type="checkbox"/> | 1ZA L33 0YD G01 7MM | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 1JA | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|---|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <i>08.04.15</i></p> <p>Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co.KG Volkswagen Partner Paul-Ehrlich-Straße 63128 Dietzenbach Telefon +49 6074 8010 Telefax +49 6074 801137 info.dietzenbach@brass-gruppe.de Betriebsnummer 142 21246</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} <i>09.04.15</i></p> <p>Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co.KG Volkswagen Partner Paul-Ehrlich-Straße 63128 Dietzenbach Telefon +49 6074 8010 Telefax +49 6074 801137 info.dietzenbach@brass-gruppe.de Betriebsnummer 142 21246</p> |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 22.7.16 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 29.935 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  143 / 184 / 42188 Künzig + Bleuel 63723 Aschaffenburg | LongLife Mobilitätsgarantie  143 / 184 / 42188 Künzig + Bleuel 63723 Aschaffenburg |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
|--|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | |
| oder | <i>Pollenfilter</i> |
| am (Datum): | am (Datum): |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 19.07.11 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 57524 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 231501 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  142/42188 Künzig + Bleuel 63741 Aschaffenburg | LongLife Mobilitätsgarantie:  142/42188 Künzig + Bleuel 63741 Aschaffenburg |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): | OLV + Zusatzarbeiten |
| oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): 60000 |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>20.10.17</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>60285</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
|  142/42188 Künzig + Bleuel 63741 Aschaffenburg Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>90000</i> oder bei (km-Stand): <i>7/19</i> | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>19.11.19</i> | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>71798</i> | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  142/42188 Künzig + Bleuel 63741 Aschaffenburg | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|--------------------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): | am (Datum): |
| oder bei (km-Stand): | oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 12/07/18 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 756m | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: R: 244247 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Scheibendichtringe |
| Service durchgeführt von: | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Scheibendichtringe Wasserdicht |
|  | LongLife Mobilitätsgarantie:  |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/18 oder bei (km-Stand): 9000 | Luftstofffilter am (Datum): 03/18 oder bei (km-Stand): 9000 |

Service-Nachweis 6

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter |
| <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 15.2.19 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 91316 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer:  | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  142/42188 Künzig + Bleuel 63741 Aschaffenburg | <input type="checkbox"/> |
| Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie:  142/42188 Künzig + Bleuel 63741 Aschaffenburg Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7/19 oder bei (km-Stand): 105000 | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| | |
|--|--|
| Datum: <u>14.9.2015</u> | km-Stand: <u>M. 464</u> |
| Bemerkungen: <div style="text-align: center;">  Künzig + Bleuel 143-42188  Aktion durchgeführt <u>91M7</u> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   W 143 / 42188 184 / 42188 Künzig + Bleuel 63723 Aschaffenburg </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Fachbetriebs</p> |
| Datum: <u>18.5.2016</u> | km-Stand: <u>26931</u> |
| Bemerkungen: <div style="text-align: center;">  Künzig + Bleuel 143-42188  Aktion <u>2353</u> <u>973P</u> durchgeführt <u>97BT</u> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   W 143 / 42188 184 / 42188 Künzig + Bleuel 63723 Aschaffenburg </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Fachbetriebs</p> |
| Datum: <u>18.07.2017</u> | km-Stand: <u>52637</u> |
| Bemerkungen: <u>Aktion 46G7</u> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  142/42188 Künzig + Bleuel 63741 Aschaffenburg </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Fachbetriebs</p> |