Serviceplan
Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZAUZHP503649 CUNA

BA5 88Y

2 BA588Y VARIANT 2,0 GTDBM 135KW
RVT L041 TW fTDI D6F CUNA

3 X0A B0A V17 G1A H6L J2D DK7 Q4P
V1P 1AT 1G8 2FW 1NL 5RQ 5SL TR1
0BE 3S2 QI6 I8E 8GU 8ZQ
1KE 1ZA – G32 7MM
0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N2T 5ML

4 8RM 2JQ E0A 0AF 0BE 2G5
1JK L18 0YE

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
01.07.2016 W.M **Volkswagen Zentrum Bergk-** **Hülpert SK GmbH** Werner Straße 117-119 59192 Bergkamen	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.01.17		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 35607		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 22845		☑ / ☐	Wischerblätter
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Hülpert SK GmbH, Werner Straße 107-119, 59192 Bergkamen		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		133/22631 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	WP.
oder	
am (Datum): 1/19	am (Datum): 35000km
oder	**oder**
bei (km-Stand): 65000	bei (km-Stand): 1/18

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.08.2017	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 68539 km	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A5666	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Bergkamen Hülpert SK GmbH Werner Straße 117-119 Stempel des Fachbetriebs 173/22631	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Bergkamen Hülpert SK GmbH Werner Straße 117-119 59192 B. Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): 08.2018 **oder** bei (km-Stand): 98534 km

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	Ölwechsel-Service	☐ / ☐	AdBlue®
☑ / ☐	Inspektion	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☑ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.05.18		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 105579		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 3396		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Bergkamen Hülpert SK GmbH Werner Straße 117-119 59192 Bergkamen 134226		LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Bergkamen Hülpert SK GmbH Werner Straße 117-119 59192 Bergkamen	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	..... /ASP.
oder am (Datum): 5/10	am (Datum): 5/19
oder bei (km-Stand): 135000	**oder** bei (km-Stand): 135000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☑ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☑ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☑ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.01.19	☐ / ☑ Zahnriemen
bei km-Stand: 134760	☐ / ☑ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A* 12908	☐ / ☑ .....
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Be... Hülpert SK GmbH Werner Straße 117-119 59192 Bergkamen Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Bergkamen Hülpert SK GmbH Werner Straße 117-119 59192 Bergkamen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 01-2020	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 164.000	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner