



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ	AU	z	GW321015	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>		5G1		46X					
2	<input type="checkbox"/>		Golf 2,0		HLBM	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>		110 KW TDI		M6F	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>		CRLB		PGT	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>		LC9A		TW	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>									
	<input type="checkbox"/>		B0A	C7E	G0K	H6L	J2D	DN4	Q4H	
	<input type="checkbox"/>		V1P	1AT	1G6	2ZW	1NL	5RQ	5SL	TR1
	<input type="checkbox"/>		0BM	3S0	3U1	QI6		I8E	8GU	8ZH
	<input type="checkbox"/>		1KE	1ZE	-			G05	7MM	
	<input type="checkbox"/>		0Y1	4UP	4X3	4R4	4I2	N5L	5MJ	
	<input type="checkbox"/>		8RM	2JD	E0A	0AD	0BM		2G5	
	<input type="checkbox"/>		1JA	L07	0YB					

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Übergabeinspektion im Auftrag von Gottfried Schultz GmbH & Co. KG durch Helf Automobil-Logistik GmbH Stauderstr. 193-197 45327 Essen 133 18095 <i>31.05.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Volkswagen Zentrum Essen ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Telefon (0201) 8743-0 Telefax (0201) 8743-131 Volkswagen-Zentrum.Essen.de <i>1.6.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.12.2016	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30 977	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 20160010183	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: AUTO ERNST GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hhh@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471	LongLife MobilitätsGarantie: AUTO ERNST GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hhh@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12.2017 oder bei (km-Stand): 60 977	J Insp. am (Datum): 12.2017 oder bei (km-Stand): 60 977

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.1.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 92055	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 201800058	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Motoren-Service Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>13. 9. 2019</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>123 119</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>208008872</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkk@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitäten II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkk@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum): <i>04.10.20</i>	<i>Öl + RFL</i>
oder	am (Datum): <i>04.2019</i>
bei (km-Stand): <i>123 119</i>	oder
	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkk@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzadditiv
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.3.19	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 154574 km	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 710031372	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@ernstgruppe.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 3.120..... oder bei (km-Stand): 184574	Bremsflüssigkeit am (Datum): 06.1.19 oder bei (km-Stand):