

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



SERVICEPLAN



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJJ7NE7G0176505 CRMB

SE548C OCT COM STY

QMM LF8H-4K4K HA 110KW CRMB

EOA 1D0 7UF 1BE 1KD 6FF 1AT 7MM
 1N3 G01 H95 4UP L06 B01 3QC 4X3
 J2D Q16 BGV

 R 16 R 17

*Übergabeinspektion
 15-02-2016*


 **ŠKODA Service**

Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH
 Donaustraße 32, 63452 Hanau
 T 06181-9009-5000, F 06181-9009-5919
 info@volkswagen-frankfurt.de, www.volkswagen-frankfurt.de
 Hdl-Nr: 5212350

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben


Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{*)}

□□ / □□ / □□□□



ŠKODA Partner
 Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.



Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
 verlängerung? Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{*)}

Jahre: _____ oder km: _____
 bzw. Meilen: _____

^{*)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



15T012705SK



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TM8JJ7NE7G0176505
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.OA6F
Datum der Auslieferung	2016-02-29

Eintragung der Werkstatt

Datum	2017-02-21
Laufleistung	27496 km
Wertmarke 2/2.982.381	
Durchgeführt von	Volpert & Bisinger GmbH & Co. KG Grüner Weg 2 61476 Kronberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-02-12
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2016001819
Durchgeführt von	Volkswagen Automobile Frankf. Donaustraße 32 63452 Hanau Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE7G0176505
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2016-02-29

Eintragung der Werkstatt

Datum	2017-12-12
Laufleistung	55197 km
Wertmarke 2/3.097.023	
Durchgeführt von	Volpert & Bisinger GmbH & Co. KG

Autorisierter ŠKODA Service-Partner

Grüner Weg 2
61476 Kronberg
Deutschland
Ja

Wartungsliste

SKODA



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2018054085	5E548C	DA-MG 1012	2016-02-29
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBJJ7NE7G0176505	CRMB	85264	TC
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
OCT.COM STY TD110/2.0A	QMM	2016	2018-10-17

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten 01-2021: Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen neu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum 4,2: Prüfen und Datum eintragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Ablendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behob.	
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dieselmotorenfilter: Ersetzen(EN590) ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm VW 507 00 Füllmenge 4,7 Liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Probefahrt durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegelanhänger ausfüllen und am Innenspiegel befestigen - gilt nur für einige Länder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

☉ = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

17.10.18
[Signature]

Datum/Unterschrift (Ausführender)

17.10.18
[Signature]

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)

Ablaufdatum Verbandkasten eintragen

Bereifung Reserverad eintragen **50**

Reifenfülldr. (Reifend.Nr. Verfa⁵⁴⁰⁸⁵)

Herstellnummer TMBJJ7NE7G0176505

Verkaufstyp OCT.COM STY TD110/2.0A

Zusatzarbeiten



Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
5E548C	DA-MG 1012	2016-02-29
MKB	Kilometerstand	Serviceberater
CRMB	85264	76
GKB	Modelljahr	Datum
QMM	2016	2018-10-17

Händlerindividuelle Zusatzarbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Fussraum aussaugen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrzeugwäsche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warnweste vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbandkasten prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

👁 = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

17.10.18
Datum/Unterschrift (Ausführender)

17.10.18
Datum/Unterschrift(Endkontrolle)