



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WWZZZZAUZHP525008										CRLB
2	BA546U VARIANT 2,0 HLBMT 110KW										
3	PGS LC9X TW FTDI M6A CRLB										
4	X0A	B0A	C7E	G0L	H6L	J2D	DN4	Q4H			
	V1P	1AT	1G9	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1			
	OBD	3S1		Q16		I8E	8GV	8ZQ			
		1KE	1ZE	3FU		G16	7MM				
		0Y1	4UP	4X3	4R4	4K3	N0R	5MJ			
	8RM	2JD	E0A	0AE	OBD			2G5			
	1JA	L07	0YH								

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 05.10.16  Volkswagen Zentrum Aachen GmbH Trierer Straße 169 • Tel.: 0241 / 97 77-0 52078 Aachen	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 05.10.16  Volkswagen Zentrum Aachen GmbH Trierer Straße 169 • Tel.: 0241 / 97 77-0 52078 Aachen
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.


Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieseldruckstoffsfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.05.17	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 29399	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / ☐ WSS ers.
Service durchgeführt von:  141/21853 Autohaus Seitz 82035 Wangen	LongLife Mobilitätsgarantie:  141/21853 Autohaus Seitz 82035 Wangen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.1.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 59809	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Stempel des Fachbetriebs	 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 2.11.17	km-Stand: 48711
Bemerkungen: Aktion 4667 durchgeführt	 141/21853 Autohaus Seitz 88239 Wangen Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs