

Hilfe
rund um die Uhr
Bei Unfall oder Panne
0176 / 25 93 53 24
Ihre Autofamilie
www.**Auto-Weber**.com



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ7N z FV029736									
2	7N1 48Y									
3	SHARAN					HLBMT				
3	130 KW CRD6F									
3	CFG					PQJ				
3	LA7W L---					JJ				
4	BOA CM4 G1A H12 J4E DE2									
4	1AT 1G0 2FQ SRQ 5SL									
4	3S1 3U4 Q16 8AY 8GV									
4	1LW 3FA 7MJ									
4	4UP 4X3 4I2 N7D 5MY									
4	BRM 2JL EOA									
4	1M6 A8D 8ID U5A 1N3 3PD 4A3 8N3									

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:   134/39535 Auto Weber GmbH + Co. KG Industriestr. 29 59229 Ahlen 02382/9890-0 12.2.15 Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}   134/39535 Auto Weber GmbH + Co. KG Industriestr. 29 59229 Ahlen 02382/9890-0 24.02.2015 Stempel des Volkswagen Partners
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselpartikelfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.01.2016	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
	☐ / ☐
bei km-Stand: 30094	☐ / ☐
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von: VW NF 133 / 21362 AH Pieper & Schober GmbH 0 25 38 - 10 22	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.12.2017 oder bei (km-Stand): 60000	DSG-ölwechsel am (Datum): oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleiterschaltung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.08.17	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 59573	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	☐
VW NF 133 / 21362 AH Pieper & Schober GmbH 02538 - 10 22	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

.....

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ✕ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	

VW NF
 133 / 21362
 AH Pieper &
 Schober GmbH
 02538 - 10 22

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17.01.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 88526	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	☒ Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum):	am (Datum): 01.1.19
oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 13.02.2017	km-Stand: 48336
Bemerkungen: Aktion 2327 Krit. 24 S361 - 00	 133 / 68289 Hollenhorst 59387 Ascheberg Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs