Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z GE183712
3G5 38Y

2 PASSAT Var. CLBMT
140 kW TDI D6F

3 DFC A QMN
LB7W———— TO

4 B0A F96 G1A H4H J2D DE5
– 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8TB QI6 I8E 8GU
8RM 1ZA L07 0YD G04 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
ASW Automobile GmbH & Co.KG Volkswagen Service Partner Siemensstraße 2 74193 Schwaigern Telefon (07138) 9721-0 Telefax (07138) 9721-66 Betriebsnummer 136 21219 31.03.2016	ASW Automobile GmbH & Co.KG Volkswagen Service Partner Siemensstraße 2 74193 Schwaigern Telefon (07138) 9721-0 Telefax (07138) 9721-66 Betriebsnummer 136 21219
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.03.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 29835	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 106068	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 136/45314 ASW AUTOMOBILE GMBH & CO.KG Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm	LongLife Mobilitätsgarantie: 136/45314 ASW AUTOMOBILE GMBH & CO.KG Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 03/18	am (Datum): 03/18
oder	**oder**
bei (km-Stand): 60.000	bei (km-Stand): 60.000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.03.2018	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 59362	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 136/45314 ASW AUTOMOBILE GMBH & CO.KG Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 136/45314 ASW AUTOMOBILE GMBH & CO.KG Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder	
am (Datum):	am (Datum): 03/2019
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☑ / ☐ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☑ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☑ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20. 2. 2019	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 86415	☑ / ☐ Uhr / Wischer
Rechnungsnummer: 102487	☑ / ☐ Bremsen
Service durchgeführt von: asw Automobile GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Telefon: 07132 389-0 Telefax: 07132 389-190 info.vw.neckarsulm@asw-gruppe.de Betriebsnummer 136-45814	LongLife Mobilitätsgarantie: asw Automobile GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Telefon: 07132 389-0 Telefax: 07132 389-190 info.vw.neckarsulm@asw-gruppe.de Betriebsnummer 136-45814
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	Insp
oder	
am (Datum): 2/2020	am (Datum): 2/2020
oder	**oder**
bei (km-Stand): 11645	bei (km-Stand): Anzeige

TÜV, AU 4/2019

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 05.10.17	km-Stand: 46610 km
Bemerkungen: Aktion: 64E4	136/45314 ASW AUTOMOBILE GMBH & CO.KG Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner