



**Serviceplan**  
**Volkswagen**  
Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z HW000126																																																										
	5T1 37Y																																																										
2	TOURAN 2.0	CLBMT																																																									
	110 KW TDI D6F																																																										
3	DFGA	QMM																																																									
	LR7H	BG																																																									
4	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>B0A</td> <td>C1E</td> <td>G1A</td> <td>HS4</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td>Q4H</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>1XX</td> <td>1NL</td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>ØBP</td> <td>3S2</td> <td>3U2</td> <td>QG1</td> <td></td> <td>I8H</td> <td>8GV</td> <td>8ZH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1KE</td> <td>1ZA</td> <td>-</td> <td></td> <td>G04</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ØY1</td> <td>4UP</td> <td>4X3</td> <td></td> <td>4I2</td> <td>NØR</td> <td>5MJ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8RM</td> <td>2JP</td> <td>EØA</td> <td>ØAL</td> <td>ØBP</td> <td></td> <td>2G5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1JA</td> <td>LØ9</td> <td>ØYH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				B0A	C1E	G1A	HS4	J2D	DN4	Q4H	-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL	TR1	ØBP	3S2	3U2	QG1		I8H	8GV	8ZH		1KE	1ZA	-		G04	7MM			ØY1	4UP	4X3		4I2	NØR	5MJ		8RM	2JP	EØA	ØAL	ØBP		2G5		1JA	LØ9	ØYH				
	B0A	C1E	G1A	HS4	J2D	DN4	Q4H																																																				
-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL	TR1																																																				
ØBP	3S2	3U2	QG1		I8H	8GV	8ZH																																																				
	1KE	1ZA	-		G04	7MM																																																					
	ØY1	4UP	4X3		4I2	NØR	5MJ																																																				
	8RM	2JP	EØA	ØAL	ØBP		2G5																																																				
	1JA	LØ9	ØYH																																																								

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>14.06.16</p>  <p>101/67911</p> <p>Autohaus <b>HAAS</b></p> <p>82140 Olching</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p>14.06.16</p>  <p>Autohaus <b>HAAS</b></p> <p>GmbH &amp; Co. KG Werner-v.-Siemens-Str. 14 82140 Olching Telefon 081 42/4931-0</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.1.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 28640	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  141/67911  Fachbetriebs Olching	LongLife Mobilitätsgarantie: 141/67911   Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11.2018 oder bei (km-Stand): lt. Anzeige	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>24.8.17</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>59057</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ..UVV.....
Service durchgeführt von:  <b>141/67911</b> <b>Autobaus</b> <b>TAAS</b> <b>82140 Olching</b>	LongLife-Mobilitätsgarantie:  <b>141/67911</b> <b>Autobaus</b> <b>TAAS</b> <b>82140 Olching</b>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	..... <b>Inspektion</b> .....
oder bei (km-Stand): .....	am (Datum): ..... <b>8/18</b> .....
	oder bei (km-Stand): .....

**Service-Nachweis 3**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>19.4.18</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>88419</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Wischenblätter w/h!
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie:
<b>141/67911</b>	<b>141/67911</b>
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Inspektion</i>
oder	am (Datum): <i>4/19</i>
am (Datum): .....	oder
oder	bei (km-Stand): .....
bei (km-Stand): .....	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
<i>im Frontbereich sind</i>		
<i>Steinschläge</i>		

**Service-Nachweis 4**

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl (DSG* A/T)
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Nachschöpfung Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitprüfung der Endgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinzelteil
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflüssigkeit (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinzelteil
Service durchgeführt am: 16.1.19	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei (km-Stand): 120567	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Wischerblätter ver. abh.
Service durchgeführt von:  141/67911	LongLife Motorölparagraf
	
Stempel des Fachbetriebs: 52145 Olching	Stempel des Volkswagen Partners: 62142 Olching
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder	am (Datum): 1.12
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand): 150000
bei (km-Stand): 150000	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.  
 Der Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 ■ Kratzer    ○ Beule/Delle    □ Korrosion    △ Stein Schlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>	
Beschreibung der Mängel:	 Stempel des Fachbetriebs	
Lackabblutung an der Frontschürze		

## Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 16.1.19	km-Stand: 120567
Bemerkungen: Aktion G1S7 Wart: on	 141/67911 11AAS 82140 Olching
	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	Stempel des Fachbetriebs