



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZAUZGP631386								CXXB		<input type="checkbox"/>	
	BA5 33Z										<input type="checkbox"/>	
2	BA533Z VARIANT 1,6 CLBM 81 KW										<input type="checkbox"/>	
	RER LH5X 67 fTDI D7F CXXB										<input type="checkbox"/>	
3	X0A	B0A	41Q	G1C	HH7	J2D	DK5	Q2J			<input type="checkbox"/>	
	V1P	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL	TJ1			<input type="checkbox"/>	
	-	3S1	3U2	QI6		I8E	8GU	8ZH			<input type="checkbox"/>	
		1KE	1ZE	-		G16	7MM				<input type="checkbox"/>	
		OY1	4UP	4X3	4R4	4I2	N2Z	7TC			<input type="checkbox"/>	
4	BRM	2JB	E0P	OAE	OBA			2G5			<input type="checkbox"/>	
	1JA	L06	OYF								<input type="checkbox"/>	
											<input type="checkbox"/>	
											<input type="checkbox"/>	
											<input type="checkbox"/>	
											<input type="checkbox"/>	
											<input type="checkbox"/>	
											<input type="checkbox"/>	
											<input type="checkbox"/>	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Volkswagen Zentrum Köln Raderberggürtel 31 50968 Köln Telefon (02 21) 37 68 33 00 Telefax (02 21) 37 68 33 32 www.fleischhauer.com Mischnummer 133 33316</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Volkswagen Zentrum Köln Raderberggürtel 31 50968 Köln Telefon (02 21) 37 68 33 00 Telefax (02 21) 37 68 33 32 www.fleischhauer.com Mischnummer 133 33316</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1 2. APR. 2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 31 891	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2004/075393	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
<p>Volkswagen Automobile Berlin GmbH Bergstr. 94-97 Tel. 49 30 89082503 Service-steglitz@vw-ab.de Betriebsnummer: 146 / 60712</p> 	<p>Volkswagen Automobile Berlin GmbH</p>  <p>Mobilitätsgarantie bis zum nächsten "SERVICE" nach Anzeige im Kombiinstrument!</p>
 Unterschrift	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ... 04. 2018 oder bei (km-Stand): ... 61000	Polieröl am (Datum): ... 04. 2018 oder bei (km-Stand): ... 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.05.2018	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 60512	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  133/46612 H. Westkamp GmbH & Co. KG Stempel des Fachbetriebs 30226 Frechen	LongLife-Mobilitätsgarantie:  133/46612 H. Westkamp GmbH & Co. KG Stempel des Volkswagen Partners 30226 Frechen
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/2019 oder bei (km-Stand): 90000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.6.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 89946	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: AN: 22795	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Autohaus Gera Nord GmbH Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23	LongLife Mobilitätsgarantie:  Autohaus Gera Nord GmbH Siemensstr. 47 • 07546 Gera / PF 3063 • 07490 Gera Tel. (0365) 43 70 20 • Fax (0365) 4 20 02 23
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/2020 oder bei (km-Stand): 119946	Bremsflüssigkeit ersetzen am (Datum): 06.1.19... oder bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 1 2. APR. 2017	km-Stand: 31891
Bemerkungen: <i>Abhe 97CA</i>	<div style="text-align: center;">  <p>Volkswagen Automobile Berlin GmbH Bergstr. 94-97 Tel. 49 30 89082503 Service-steglitz@vw-ab.de Betriebsnummer: 146 / 00712</p> <p><i>[Signature]</i> Unterschrift</p> </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p style="text-align: center;">Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p style="text-align: center;">Stempel des Fachbetriebs</p>