

**Scanned with CamScanner** 

## Fahrzeugdatenträger WVWZZZAUZGP615382 1 CRLB BA5 46U BA546U VARIANT 2,0 2,0 HLBM 110KW TW fTDI M6A CRLB PGS LH5X 2 XOA BOA C7E GOL H6L J2D DN4 Q4H V1P 1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1 3 OBD 3S1 3U2 QI6 I8E 8GU 8ZH 1KE 1ZE G16 7<sub>MM</sub> 0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 NOR 5MJ 8RM 2JD EOA OAE OBD 2**G**5 4 1JA LO7 OYG

**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)	
15.04.16	28.04.16	
AUTOHAUS Fischer-Schädler GmbH Zeppelinstraße 13 - 15 61118 Bad Vilbel Tel. 0 61 01 / 52 67-0 · Fax 52 67-67 www.fischer-schaedler.de	A U T O H A U S Fischer-Schädler GmbH Zeppelinstraße 13 - 15 61118 Bad Vilbel Tel. 0 61 01 / 52 67-0 · Fax 52 67-67 www.fischer-schaedler.de	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners	

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
⊠/□ Ölwechsel-Service	□ / ≱ AdBlue®	
B√ □ Inspektion	□/ဩ Bremsflüssigkeit	
D√ □ mit Motorölwechsel	□/☐ Dieselkraftstofffilter □/☐ Getriebeöl: DSG®, ATF	
mit erweitertem Inspektionsumfang		
≥/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / □ Haldexkupplung: Öl	
口/內 Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ /	
□ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ 및 Luftfiltereinsatz	
□ / 🌣 Reparaturempfehlung	□ / ឯ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
□ / ﷺ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / À Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 7.12.17	□/﴾ Zahnriemen	
Service duringerunit ani.	□ / ② Zündkerzen	
bej km-Stand: 28968	a/a	
Regimungsnummer: 894547	o/o	
Service durchgeführt vo	LongLife Mobilitätsgarantie:  142-21599  Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co.KG Frankfurter Str. 171 35392 Gießen  Stempel des Volkswagen Partners	

hre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion tol	
oder 12/14	12/18	
am (Datum):	am (Datum):	
oder _ 296 \	oder 58968	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von
Ölwechsel-Service	□/# AdBlue®
Inspektion	□ / d Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□
LongLife Motoröl verwendet	□ / d Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ /▲ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / □ / Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	□ /   ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	✓ □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: Alle	□ /  Zahnriemen
Service durchgelum am. //	□ / d Zündkerzen
bei km-Stand:	ato UIV
Rechnungsnummer: A-SCG75	0/0
Autohous Brass Vegries Smith & Co.K. Frangourter Str. 171	LongLife Mobilitätsgarantie:  142-21599  Autohaus Brass Vertriebs GnibH & Co.KG Frankfurter Str. 171 35392 Gießen
	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

## Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 09.05. 2017	km-Stand: 19476
Bemerkungen:  Aktion  SHH  Krit.01	Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co.KG Frankfurter Str. 171 35392 Gießen  Stempel des Fachbetriebs

Datum: 31.05.17 Bemerkungen:	km-Stand: 20623
4667	142-21599  Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co.KG Frankfurter Str. 171 35392 Gleßen
	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:	
Bemerkungen:		
		- 2
		*
		1
	Stempel des Fachbetriebs	