Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z GE098782

3G5 35Y

2 PASSAT Var. CLBMT

110 kW TDI D6F

3 CRL B PZN

LC9X-------- T0

4 B0A F87 G1A H3Y J0B DN4

– 1AT 1G2 2ZD 5RQ 5SL TR1

– 3S5 8TB QI6 I8H 8GV

8RM 1ZA L06 0YD G04 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	**Datum der Auslieferung/Erstzulassung:**[a]
03. NOV. 2015 Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung	10. Nov. 2015 VOLKSWAGEN AG
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 5.7.16	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 35552	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Audi Service, Volkswagen Service, Service Bredemeier GmbH Rehrener Straße 28 31749 Auetal Tel. (05752) 306 · Fax: 374 Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie: 124/63797 Bredemeier GmbH 31749 Auetal Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 07/17 **oder** bei (km-Stand): 60000	Pollenfilter am (Datum): 11/17 **oder** bei (km-Stand): 60000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.02.2017	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 66400	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 12 Autohaus Söffker GmbH 31340 Hess. Oldendorf Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 124 / 21621 Autohaus Söffker GmbH 31340 Hess. Oldendorf Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 02/2018 **oder** bei (km-Stand): 96000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.02.2018	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 100 436	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 124 / 21621 Autohaus Söffker GmbH 31840 Hess. Oldendorf	LongLife-Mobilitätsgarantie: 124 / 21621 Autohaus Söffker GmbH 31840 Hess. Oldendorf
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum): 02/2019	am (Datum): 08/18
oder	**oder**
bei (km-Stand): 130000	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 120409	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 130195	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 697459	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 124/22179 Autohaus Kühl GmbH & Co. KG 38518 Gifhorn Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 124/22179 Autohaus Kühl GmbH & Co. KG 38518 Gifhorn Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 05.07.16	km-Stand: 35,552
Bemerkungen: 23 S3 97 BP	Stempel des Fachbetriebs

Datum: 26.02.18	km-Stand: 100436
Bemerkungen: Aktion 6464	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner