


Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Nbb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchtabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
13.04,2016	
Volkswagen Zentrum Paderborn	
Karl Thiel GmbH & Co. KG Detmolder Str. 73 33100 Paderborn Tel. (0 52 51) 504-0 Fax: 504-158	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1	La I Maina Zugotro-haitana Musika
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / 🌠 Ölwechsel-Service	☐ / ★ AdBlue®
x/ □ Inspektion	口/ 为 Bremsflüssigkeit
√/ □ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
□ / 🕱 mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Å Getriebeöl: DSG®, ATF
∠ / □ LongLife Motoröl verwendet	□ / 🛦 Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□/★ Keilrippenriemen
✓ / □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / 1 Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	□ / ★ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / X Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17-10.16	□ / € Zahnriemen
	□ / 🏿 Zündkerzen
peikm-Stand: 25525	0/0
Rechnungsnummer: Volkswagen Automobile Bervice durchgeführt.von eipzig GmbH VW Serfice 22032 Myselvger Itraße 200 04 Ve Leipzig	LongLiterMahilitätsgarentiemobile Leipzig GribH VW Service 22081 Merseburger Straße 200
Tel. 0341/25 000-100 itempel des Fachbetriebs 5 000-109	O4178 Leipzig Stempel des Volkswagen Partners
nre nächsten Service-Termine	0.0041725 0.00133
ervice-Freignie	Zusatzarbeiten
(^{nach} Service-Intervall-Anzeige ^{ode} r	
^{նքը (D} atum)։	Inspection am (Datum): 10/2017
bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): SS585

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / AdBlue [®]
□ / Bremsflüssigkeit
□ / Dieselkraftstofffilter
☐ / Getriebeŏl: DSG [®] , ATF
□ / Haldexkupplung: Öl
□ / Keilrippenriemen
Luftfiltereinsatz
□ / K Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / K Zahnriemen
Zündkerzen
0/0
0/0
LongLife Mobilitatsgarantie.
1/10/ Saming
Miers Strong Strong 200
Tel. 0341/25 030-160
Stempel des Yolkswagen Partners
Zusatzarbeiten
lusp. + Dieselhiller
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Olwechsel-Service	□ /
// Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit
/ mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter Dieselkraftstoffilter Dieselkraftsto
□ / mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
∠ / □ LongLife Motoröl verwendet	□ / ☐ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
/ □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	
Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ✓ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.10, 7000	□ / ∰ Zahnriemen □ / ∰ Zündkerzen
pei km-Stand:	0/0
Rechnungsnummer:	0/0
Leipzig GmbH Vil Service 72051 Marseburger Straße 200 04178 teipzig tempel des Fachbettiebs 000-100	LongLafe Mabilitätsgarantiec bile Leipzig GmbH VV/ Service 21051 O4178 Leipzig Stempel des Volkswagen Partners
re nächsten Service-Termine	
Prvice-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige der (Datum): (O. 2008) der (km-Stand): (km-St	am (Datum):
ei (km-Stand): MGCCCC	bei (km-Stand)

Servi	CO-N	lac	hw	eis	5 4
Servi	CETT	u			

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – W Ja / Nein. Zusatzarbeiten – W AdBlue® / AdBlue® / Dieselkraftstofffilter	lmittel)	
Inspektion Inspek	tmittel)	
mit erweitertem Inspektionsumfang / ix Getriebeöl: DSG®, ATF / LongLife Motoröl verwendet / Haldexkupplung: Öl / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage / Keilrippenriemen / Luftfiltereinsatz / Reparaturempfehlung / Reifenfüllflasche (Dich (auch auf dem Auftrag vermerken) / Zahnriemen	tmittel)	
LongLife Motoröl verwendet	lmittel)	
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung Reparaturempfehlung Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- Luftfiltereinsatz Reifenfüllflasche (Dichter) Zahnriemen	tmittel)	
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	lmittel)	
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	tmittel)	
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Staub- und Pollenfilter	tmittel)	
(auch auf dem Auftrag vermerken)		
□ / Zahnriemen	einsatz	
Service durchgeführt am: 20.07.18		
Rechnungsnummer;		
Audi HdlNr. 40053 Autohaus Baude & Werner Mittweida GmbH Chemnitzer Straße 32 a-b 09648 Mittweida 09648 Mittweida Chemnitzer Straße 32 10 -0 Stempel des Fachbetriebs / 62 10 -0 LongLife Mobilitätsga Au Au Au HdlNr Autohaus Bau Mittweida Chemnitzer Straße 32 a-b Stempel des Fachbetriebs / 62 10 -0 Stempel des Stempel des Volkswine	di 40053 de & Werner GmbH traße 32 a-b	
hre nächsten Service-Termine	and are upon a mile	
ervice-Ereignis Zusatzarbeiten	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige		
am (Datum):am (Datum):		
oder bei (km-Stand): bei (km-Stand):		

Service-Nachweis 5	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ja / Nein. Dureng □ M Ölwechsel-Service	AdBlue®
	√ / □ Bremsflüssigkeit
ן עוֹ Inspektion	Dieselkraftstofffilter
mit Motorölwechsel	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
□ /	□ / Haldexkupplung: Öl
√/ □ LongLife Motoröl verwendet	
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
	□ / Luftfiltereinsatz
□ /≱i Reparaturempfehlung	□ /v Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / 🗹 Staub- und Pollenfiltereinsatz
(auch auf dem / land ag 15)	□ / J Zahnriemen
Service durchgeführt am: 18.02.19	□ / Zündkerzen
nei km-Stand: 148767	□/ /
Rechnungsnummer:	a/\$\dot\dot\dot\dot\dot\dot\dot\dot\dot\dot
HdlNr. 40053 Autohaus Baude & Werner Mittweida GmbH Chemnitzer Straße 32 a-b 09648 Mittweida	Audi HdlNr. 40053 Autohaus Baude & Wro Mittweida Gmbh Chemnitzer Straße 31 09648 Mittweida
tempel des Fachtetrlebs 7 / 62 10 - 0	Stempel des Volkswagen Partners
re nächsten Service-Termine	
ervice-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	345/10/2019 am (Datum): 02/2020
n (Datum):	am (Datum): 02/2020
der	
i (km-Stand). At Flile	oder (1/2 268): 178,268

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 20.03. 2017	km-Stand: SS4SJ
Bemerkungen: Akhou	Volkswagen Automobile Leipzig GmbH
974/01	Mercolungs Straße 200
clivilegefieles	Tel. 0341/25 000-100 Fax 0341/25 000-109 Stempel des Fachbetriebs

Datum: 26,10.2017	km-Stand: 890/5
Bemerkungen: UbG7/02 dwclegefilist	Volkswagen Automobile Leipzig GmbH VW Service 22651 Mery burger graße 200 041/8 Lepzig Tel 0841/25 000-100 Fax 0341/25 000-107
	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
gr A	
	Stempel des Fachbetriebs