

# Serviceplan

Volkswagen Deutschland



## Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZAUZGP513406 CRLB
	BA5 36X
2	BA536X VARIANT 2,0 CLBM 110KW
	PGT LC9X TW fTDI M6F CRLB
3	XOA BOA C7Q GOK H6L J2D DN4 Q2J
	V1P 1AT 1G8 2ZW 1NL 5RQ 5SL TR1
	0BM 3S2 3U2 QI6
	0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 1 3B 5MB
4	8RM 2JB EOA OAE OBM 2G5
	1JA L06 0YG

Abb. 1 1: Fanrzeug-identifizierungsnummer; z.: Fanrzeugtyp, motorieistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
/ □ Inspektion	Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
□ / Kmit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
V / □ LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / d Keilrippenriemen
□ / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / d Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.5.16	□ / d Zahnriemen
	□ / Zündkerzen
bei km-Stand: 3 10 43	0/0
Rechnungsnummer:	0/0
Sêrvice durchgeführt von:  ons-Georg Mecking  mbly Co. KG  olics durch Service  n Linachoo 5  444 Stromberg  of OUV 93 13 0  Stempel des Fadfibetriebs	LongLife Mobilitätsgarantle:  Nobilitätsgarantle:  bis 17.5.18  Betricb: Na 4  132/60674/mms/stempel des Volkswagen Partners
hre nächsten Service-Termine Service-Ereignis	the desired and the desired an
	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Insp - Evereitate Umjang
oder	am (Datum):
pei (km-Stand) 61000	oder bei (km-Stand):

da / Neits. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
U W Otwechsel-Service	□/u AdBlue®
A/O Inspektion	□/
2 \$ mt Motorowechsel	D/ Dieselkraftstofffilter
mit enveitertem Inspektionsumfang	□/☐/Getriebeöl: DSG®, ATF
2 / q" LongLife Motoral venvendet	□/→ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□/戊 Keilrippenriemen
Y D Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	u/d Luftfiltereinsatz
□ / D Reparaturempfehlung	□ / ¥ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	❤/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.05.201	2 Zahnriemen
30.03.20	□/o/ Zündkerzen
bei km-Stand: 52664	o/o
Rechnungsnummer: 56242	o/o
Service de Antique (Antique Comp.) Hons-Georg Mecking	LongLife Mobilitätsgarantie:
6mbH & 00. KG	bis Servicean real
Volksweden Service	
in Lipachen 6	Betrieb:
55442 Stromberg Telefon (06724) 93 13 0	142/60674
Stempel des Fachbetnebs 42 50674	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder am (Datum): OS( 2018	Breing Kussighert am (Datum): 07/12
oder bei (km-Stand): 6 1000	oder bei (km-Stand):

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ /≱ AdBlue®
□/ <b>y</b> Bremsflüssigkeit
□/계 Dieselkraftstofffilter
□/≱ Getriebeöl: DSG®, ATF
□ /
d-
□ / Luftfiltereinsatz
□/≱ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□/戌 Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
□ /   Zündkerzen
o/o
0/0
LongLife Mobilitätsgarantie:
The state of the s
Stempel des Volkswagen Partners

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
vnach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 5.20/1	Luffille, Pollen (ilter am (Datum) 8. 2018
bei (km-Stand): 112664	oder bei (km-Stand): 20000

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / 🍃 Ölwechsel-Service	□/5d AdBlue®
g/□ Inspektion	□/t Bremsflüssigkeit
□ / t mit Motorölwechsel	ㅁ/덕 Dieselkraftstofffilter
□ / 및 mit erweitertem Inspektionsumfang	□/□ Getriebeöl: DSG®, ATF
미/교 LongLife Motoröl verwendet	ு / மூ் Haldexkupplung: Öl
□/□ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/t Keilrippenriemen
□ / to Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/t Luftfiltereinsatz
口/ 中 Reparaturempfehlung	□/□ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/∰ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30 . 1. 2018	⊃ □ / tμ Zahnriemen
	□/to Zündkerzen
bei km-Stand: 83155	0/0
Rechnungsnummer:	0/0
Service durchgeführt von:  Autonaus  Fischer-Schädle mbH  63505 Langenselbold  Tel 06184 / 93 16-30  Stempel des Eschbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Autohaus Fischer-Schädler GmbH 63505 Langenselbold Tel. 06184 / 93 16-30 Stempel-des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	7usatronhoit
oder am (Datum):	Zusatzarbeiten
oder bei (km-Stand): 9000	am (Datum):  oder  bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
□/X Inspektion	□ / ♣ Bremsflüssigkeit
□ /a  mit Motorölwechsel	Ø/□ Dieselkraftstofffilter
□ / ≠ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ /≱ Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
Ø/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / 🗖 Haldexkupplung: Öl
Corrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/⊈ Keilrippenriemen
□ / A Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	x / □ Luftfiltereinsatz
口/女 Reparaturempfehlung	□ / Ø Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Cauch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ♣ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.05.2018	□/≰ Zahnriemen
ocivice durchgeldiff am.	□/☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 94107	o/o
Rechnungsnummer:	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTOHAUS Fischer-Schädler GmbH Birkerweiher Str. 1 63505 Langenselbold Tel. 06184/9316-30 Fax 9316-33 www.fischer-schaedler.de	
Stempel des Fachberriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	Bremsllussigkat
am (Datum): 1. 2019	am (Datum): 8 - 2018
bei (km-Stand): Al 3 1 5 5	bei (km-Stand): M 2 664

#### Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□/≱ Ölwechsel-Service	□ 🛵 AdBlue®
□/ﷺ Inspektion	≱/□ Bremsflüssigkeit
□ / ≱ mit Motorölwechsel	□ /本 Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ /₄ Getriebeöl: DSG®, ATF
□/  LongLife Motoröl verwendet	교/과 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ /- Keilrippenriemen
□ / ♠ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ 🗠 Luftfiltereinsatz
□/  Reparaturempfehlung	□ /≰ı Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / 赵 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ /★ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19-07-2018	□/xf Zahnriemen
ostrios durangendint ann.	□/znd Zündkerzen
bei km-Stand: 101158	o/o
Rechnungsnummer:	o/o
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTOHAUS Fischer Schädler GmbH Bir enweiher Str. 1 635/5 Langenselbold Tel. 06184/9316-30 Fax 9316-33 www.fischer-schaedler.de	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
□ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

4

Zusatzarbeiten – Wechsel von:  Blue®  Imsflüssigkeit Isselkraftstofffilter  Itriebeöl: DSG®, ATF  Idexkupplung: Öl  Iilrippenriemen  Itfiltereinsatz  Eifenfüllflasche (Dichtmittel)
emsflüssigkeit selkraftstofffilter triebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF ldexkupplung: Öl ilrippenriemen ftfiltereinsatz
selkraftstofffilter  triebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF  Idexkupplung: ÖI  ilrippenriemen  ftfiltereinsatz
triebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF  Idexkupplung: ÖI  ilrippenriemen  ftfiltereinsatz
ldexkupplung: ÖI ilrippenriemen ftfiltereinsatz
ilrippenriemen
ftfiltereinsatz
eifenfüllflascha (Diebberte t
aub- und Pollenfiltereinsatz
ahnriemen
ündkerzen
ong Life Mobilitätsgarantie: 142/62499 Autohaus Fischer-Schädler GmbH

Service-Ereignis	7
nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten
oder	
am (Datum) 10.8019	am (Datum): 7. 2020
oder	alli (Datum): 11. 2020
bei (km-Stand):144 271	oder
os (mir-stand):	bei (km-Stand):180000

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
ば/□ Ölwechsel-Service	□/≱p AdBlue®
Inspektion	□ /≰ Bremsflüssigkeit
□ /★ mit Motorölwechsel	□ /本 Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ /ʌ Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ /ઋ Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ /本 Keilrippenriemen
□ / ≉ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/∤ Luftfiltereinsatz
□ / ≰ Reparaturempfehlung	ロルカ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ /ﷺ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.12. 2018	□ / Z Zahnriemen
Service durchgefunit am: 72.72. 2013	□/☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 123099	o/o
Rechnungsnummer:	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTOHAUS Fischer-Schädler GmbH Birkenweiher Str. 1 63505 Langenselbold Tel. 06184/9316-30 Fax 9316-33	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige		
oder		
am (Datum): 10.2015	am (Datum): 7.2020	
oder	oder	
bei (km-Stand). 144 271	bei (km-Stand): 180000	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
│ Ölwechsel-Service	□ / ☑ AdBlue®
Inspektion	□/  Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / 9 Haldexkupplung: Öl
Xorrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / d Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ /
□ / ☑ Reparaturempfehlung	□ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
U / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / € Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1206 19	□ / ☑ Zahnriemen
	□ /≥ Zündkerzen
bei km-Stand: 144317:	٥/٥
Rechnungsnummer:	0/3
Service durchgeführt von:	Longlife M. Live
AUTOHAUS Fischer Schädler CmbH Birkenwelher Str. 1 63505 Langenselbold Tel. 061849316-30 Fax 9316-33	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
hre nächsten Service-Termine	- John Saldiolo
Service-Ereignis	-
nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten
der	
om (Deturn)	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
pei (km-Stand):	bei (km-Stand):

### Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 10.10.2016	km-Stand: 42 846
Bemerkungen:	12010
Ahlion 24 CP	Autohous Hens-Georg Mecking GmbH & Co. KG Volkswagen Service  Am Lindchen 6 55442 Strombero Telefon (06724) 93 13 0 Telefon (06724) 93 13 13 Retriebsnummer 142 60674 Stempel des Fachbetriebs
Datum: 30,05,12 Bemerkungen:	km-Stand: \$2 665
46 G7, Writ. 02	Autohous Hanz-Georg Mecking GylbH & CAKG Volkswagen Service Amaind hen 6 55442 Stromberg Telefon (06724) 93 13 0 Telefax (06724) 93 13 13 Betriebsnummer 142 60674 Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	

Stempel des Fachbetriebs