


Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZAUZGP602571	CRLB						
	BA5 36Y							
2	BA536Y VARIANT 2,0	CLBM	110KW					
	QMM LC9X	TW	FTDI D6F	CRLB				
3	X0A B0A C7Q G1A H6L J2D DN4 Q4H							
	V1P 1AT 1G8 1XX 1NL 5RQ 5SL TR1							
	0BM 3S2 3U2 QI6	I8H	8GU	8ZH				
	1KE 1ZE -	G16	7MM					
	0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N5L 5MB							
4	8RM 2JB E0A 0AE 0BM							
	1JA L07 0YE							




BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>22.03.2018</i></p> <p>Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr. Nr.: 136.64319  Durmshheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Tel. 0721-57099-9</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>
<p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Stempel des Volkswagen Partners</p>





a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>14.07.2016</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>29027</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>2016024 03711</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:    Nutzfahrzeuge Volkswagen Automobile Berlin GmbH Oberlandstraße 36-41 • 12099 Berlin Telefon: (0 30) 89 08-3000 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:   Nutzfahrzeuge 146/4262 5 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 12099 Berlin Tel.: (0 30) 89 08-3000 Stempel des Volkswagen Partners






Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>07.2017</i> am (Datum): <i>03.2018</i>
oder bei (km-Stand): <i>60000</i>	oder bei (km-Stand): <i>60000</i>

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>1.11.16</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>59 763</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>20160368651</i>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
  Nutzfahrzeuge 146/4262 5 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 12099 Berlin Tel.: (0 30) 89 08-3000	  Nutzfahrzeuge 146/4262 5 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 12099 Berlin Tel.: (0 30) 89 08-3000
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners






Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>11/17</i> oder bei (km-Stand): <i>90000</i>	<i>Alisa</i> am (Datum): <i>11/18</i> oder bei (km-Stand): <i>90000</i>

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.03.17	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 87853	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #2017009755(2)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:    Volkswagen Automobile Berlin GmbH Oberlandstraße 36-41 • 12099 Berlin Telefon: (0 30) 89 08-3000 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:   14614262 5 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 12099 Berlin Tel.: (0 30) 89 08-3000 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): Inspektion am (Datum): 03/2018 oder bei (km-Stand): 118000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzadditiv
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>18.08.17</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>120112</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>2017028357</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:    Volkswagen Automobile Berlin GmbH Oberlandstraße 36-41 • 12099 Berlin Telefon: (0 30) 89 08-3000 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:   Nutzfahrzeuge 146/4262 5 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 12099 Berlin Tel.: (0 30) 89 08-3000 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	<i>Inspektion</i> am (Datum): <i>08/2018</i>
oder bei (km-Stand):	oder <i>150000</i> bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15. MAI 2018	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 152100	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 7075/1	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Hülpert VZ GmbH Planetenfeldstraße 87 44379 Dortmund Telefon +49 231 61005-0 Telefax +49 231 6198-39 hps@huelpert.de Stempel des Fachbetriebs 31047	Hülpert Planetenfeldstraße LongLife Mobilitätsgarantie: Hülpert VZ GmbH Planetenfeldstraße 87 44379 Dortmund Telefon +49 231 61005-0 Telefax +49 231 6198-39 hps@huelpert.de Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 51047

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder
am (Datum):	am (Datum): 5/19
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 180000

Service-Nachweis 6



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.5.16	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
↑	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: 23. JAN. 2019	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 785	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Hilper VZ GmbH Volkswagen und AUDI Service Planetenfeldstraße 67 44379 Dortmund Telefon 02 31-6 10 05-0 Telefax 02 31-61 98 39	Hilper Planetenfeldstraße LongLife.Mobilitätsgarantie: Volkswagen und AUDI Service Planetenfeldstraße 67 44379 Dortmund Telefon 02 31-6 10 05-0 Telefax 02 31-61 98 39 www.hilper.de
Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 51047	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/18 oder bei (km-Stand): Bremsflüssigkeit Zehntausend Intervall am (Datum): Bitte beachten oder bei (km-Stand): 210000

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: <i>20.03.2017</i>	km-Stand: <i>87853</i>
Bemerkungen: <i>Aktion 97CH durchgeführt</i>	  <p>Nutzfahrzeuge 146/4262 5 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 12099 Berlin Tel.: (0 30) 89 08-3000</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>