



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVG ZZZ	1T	z	GW556469	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>		5T1		47Y				
2	<input type="checkbox"/>	TOURAN 2.0			HLBMT	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	110 KW TDI	D6F			<input type="checkbox"/>			
3	<input type="checkbox"/>	DFEA			QMM				
	<input type="checkbox"/>	LI7F			BG				
4	<input type="checkbox"/>		B0A	CE9	G1A	HD3	J2D	DN4	Q4H
	<input type="checkbox"/>		1AT	1G0	1XX	1NL	5RQ	5SL	TR1
	<input type="checkbox"/>	0BF	3S2	3U2	QG1		I8E	8GV	8ZH
	<input type="checkbox"/>		1KE	1ZA	3FJ		G07	7MM	
	<input type="checkbox"/>		0Y1	4UP	4X3		4F2	N0R	5MB
	<input type="checkbox"/>	8RM	2JR	E0A	0AL	0BF			2G5
	<input type="checkbox"/>	1JP	L10	0YH					



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 150px;"> <p style="text-align: center;"><b>136/26573</b></p> <p style="text-align: center;">Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH</p> <p style="text-align: center;">Wangener Straße 66 70188 Stuttgart</p> </div> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive; margin-top: 20px;">1.4.16</p> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 150px;"> <p style="text-align: center;"><b>136/26573</b></p> <p style="text-align: center;">Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH</p> <p style="text-align: center;">Wangener Straße 66 70188 Stuttgart</p> </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.4.2017	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29 422	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: A-35189	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt am: 12.4.2017	<input type="checkbox"/> .....
	LongLife Motoröl 
<b>Hahn Automobile</b> Volkswagen Stempel des Fachbetriebs 71242 55-S. Schwarze	<b>Hahn Automobile</b> Volkswagen Stempel des Fachbetriebs 71242 55-S. Schwarze
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 04/2018	Pollenfilter / Erhöhe. Lauf.
oder	
bei (km-Stand): 59.422	am (Datum): 04/2018
	oder
	bei (km-Stand): 60.000

Dokumentation der Karosserieprüfung







Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 <b>Hahn Automobile</b> Volkswagen 71242 55-S. Schwarze Stempel des Fachbetriebs
Beifahrerseite + Schweller	
beschädigt	

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <del>Reparatur</del> empfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.2.2018	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 60.145	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 53538	<input checked="" type="checkbox"/> ...UV
Service durchgeführt am: 20.2.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Wischerblätter voll
 <b>Hahn Automobile</b> Volkswagen 71242 55-S. Schwarze Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitäts-Service  <b>Hahn Automobile</b> Volkswagen 71242 55-S. Schwarze Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02/2019 oder bei (km-Stand): 90.145	Luftfiltereinsatz / Kraftstofffilter am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): 90.000

### Service-Nachweis 3


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.01.2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 90187	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: BEST 71366	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> UVV
Service durchgeführt in: HAHN TOWN	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> BEST IN TOWN
<b>Hahn Automobile</b> Volkswagen 71242 55-J. Winkler	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Hahn Automobile</b> Volkswagen 71242 55-J. Winkler
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01/20 oder bei (km-Stand): 120.000	Staub + Pollenfilter am (Datum): 02/20 oder bei (km-Stand): 120.000

# Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: <b>15.01.2019</b>	km-Stand: <b>90187</b>
Bemerkungen:  <b>Aktion 60C9</b>	 <b>Hahn Automobile</b> Volkswagen: 71242 55-J. Winkle:  Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	Stempel des Fachbetriebs